CarOnSale

# Mercedes-Benz Vito

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2016 | 139.430km | LEISTUNG<br>88 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Vito | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>WDF44760113126212 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>139.430km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>88 PS (65 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.598 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>128.088km | LETZTER SERVICE AM<br>09/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>2 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 01/2016 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>167g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.3l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |

**SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL**

Keine

**ZUSATZINFORMATIONEN**

Das Fahrzeug ist teilweise foliert

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Deckenleuchte im Laderaum
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 185 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Haltegriff Beifahrerseite
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: Kompakt
- Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Motor 1,6 Ltr. - 65 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Partikelfilter
- Radstand 3200 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Tagfahrlicht
- Verkleidung Fenstersäulen
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER

## Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player)
- Auflastung auf 3,05 t
- Handschuhfach abschließbar
- Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Holzfussboden im Laderaum
- Laderaumtrennwand durchgehend mit Schiebefenster
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz
- Zweiwege Lautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDF44760113126212
3050 kg








Servicehistorie

Mercedes-Benz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Heinz Kühne GmbH & Co. KG Merseburger Straße 158 Leipzig | Datum Laufleistung Service | 05.09.2024 128088 km Kleiner Service |
| Mercedes-Benz | Heinz Kühne GmbH & Co. KG Merseburger Straße 158 Leipzig | Datum Laufleistung Service | 31.08.2022 112900 km Kleiner Service |
| Mercedes-Benz | Heinz Kühne GmbH & Co. KG Zeppelinstraße 6 Wiedemar | Datum Laufleistung Service | 17.08.2020 80054 km Großer Service |
| Mercedes-Benz | Heinz Kühne GmbH & Co. KG Zeppelinstraße 6 Wiedemar | Datum Laufleistung Service | 26.01.2018 35085 km Kleiner Service |





Mercedes-Benz

1126661

242000

FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT


WDF44760113126212

Mercedes-Benz

639/4

Vito

Diesel


Stadt Leipzig

Der Oberbürgermeister

04092 Leipzig



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Verformung)



- Fahrertür (Delle, Verformung)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)




- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)