CarOnSale

Mercedes-Benz Citan

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



06/2014	69.658km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Citan	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDF4156031U144049	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 69.658km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 66.393km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Der auf dem Bild erkennbare Zweitschlüssel konnte das Fahrzeug weder öffnen noch in Betrieb setzen.;Fahrzeug ist teilweise foliert;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Radiovorbereitung
- Rußpartikelfilter
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Dachverkleidung bis B-Säule
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Laderaumtrennwand
- Radstand 2697 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Tagfahrlicht
- Zusatzheizung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausführung: Kasten
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Dachladeklappe hinten / Ladeklappe
- Sitzheizung vorn rechts
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















DAIMLER AG
WDF4156031U144049
1950 Kg
3000 Kg
1-1080 Kg
2-1070 Kg

CarOnSale

CarOnSale







Servicehistorie
Mercedes-Benz




4808711
242000
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT


CITAN
Kennzeichen entstempelt





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)




- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)