Datum: 05.10.2026

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Vehicle identification number	WBA28FU0708D46546

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

Datum: 05.10.2026

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	318d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DDL 00194
Vehicle identification number	WBA28FU0708D46546
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	08.09.2023
Nächste HU	09/2028 (Bericht lag vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	170.533 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	SCHWARZ II
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Zylinder	1.995 ccm / 4
Leistung	110 kW

Datum: 05.10.2026

Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.155
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 5
Getriebe	(Automatik)
Anzahl Gänge	8
Polster / Farbe	— / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	3.500 km
Durchgeführte Wartungen	30.04.2026 bei 148.973 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R17 98Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 225/50 R17 98Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Ersatzrad

Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio

Serienausstattung: Ablagemöglichkeiten, Ablagen allgemein, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: 2 Seitenairbags vorne, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Android Auto, Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsas, Apple CarPlay, Armauflagen vorne und hinten, Armlehne(n) vorne, Aufmerksamkeitsassistent, Aussenspiegel Beifahrer elektrisch verstellbar, Aussenspiegel Fahrer elektrisch verstellbar, Auto Start-/Stop Funktion, Automatik 8 Stufen, Automatische Umluft-Kontrolle, Automatischer Notruf, Automatisches Abblendlicht,

Außenspiegel automatisch abblendend, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenthermometer, Beifahrerairbag, Bluetooth Schnittstelle, BMW ID, Bordcomputer, Bordcomputer inkl. Check-Control, Bordmonitor, Bremsassistent, Bremsleuchte, dritte, Check-Control-System, Colorverglasung, Connected Drive Services, Dieselpartikelfilter, Digitaler Schlüssel, Drehzahlmesser, Dreipunktgurt hinten, Mitte, Durchladesystem, Durchreiche/Skisack, Dyn. Stabilitäts Control (DSC) inkl. DTC, Einstiegsleisten, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fahrer-Informations-System, Fahrerairbag, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber, elektrisch, Freisprecheinrichtung, Fußmatten in Velours, Gepäckraumnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt., Gesetzlicher Notruf, Getriebe sequentiell schaltbar, Getriebe:8-Gang-Aut.Steptronic m.Schaltw, Gurtstraffer vorne, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Hill-Holder Rückrollsperre, Innenbeleuchtung, Innenraumluftfilter, Innenspiegel automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarb, Internet Zugang, iPod Anschluß, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Klimaautomatik 3-Zonen, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kollisionswarnung, Kopfairbags hinten, Kopfairbags vorne, Kopfstütze hinten, Mitte, Kopfstützen (5) vorne und hinten, Kopfstützen hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, Kopfstützen vorne, Kraftstofftank, größer, Lackierung: Uni, LED Abblendlicht, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Lenkrad in Leder, Lenkrad mit Schalttasten, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Leder, Lenksäulenverstellung mechanisch, Leuchtweitenregulierung automatisch, M Hochglanz Shadow Line, Mittelarmlehne im Fond, mp3 Player, Müdigkeits Überwachung, Navigationssystem, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Notbremsassistent, City, Notbremsassistent, Fußgänger, Online Fahrzeug apps, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC),vorn+hinten, Park Distance Control hinten, Park Distance Control vorne, Parkbremse elektrisch, Parkbremse mit Automatic Hold Funktion, Pausen Empfehlung, Radio, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Rekuperationssystem, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radsicherungsschrauben, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Rücksitzlehne geteilt und umklappbar, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitz: Fahrer-/Beifahrer höhen/ längsverst, Speed Limiter, Sportlenkrad, Sprachsteuerung für Audiosystem, Sprachsteuerung für Navigation, Sprachsteuerung für Telefon, Spurhalte Assistent aktiv, Steckdose, Steckdose (12 V), Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB, TeleServices, Touchscreen, Traktionskontrolle, Uhr, USB, Verzurrösen, Verzurrösen im Gepäckraum, Volldigitales Kombiinstrument, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Wärmedämmende Verglasung, Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

Sonderausstattung: Beifahrersitz höhenverstellbar, Beifahrersitz neigungsverstellbar, Fahrersitz höhenverstellbar, Fahrersitz neigungsverstellbar, Modellschriftzug - Entfall, Polster Kunstleder, Polster Stoff, Polster: Stoff-/Sensatec-Kombination, Räderzubehör: Reifenpannenset, Sitz: Sitzheizung vorn, Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz, Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer, Sitzheizung Beifahrer, Sitzheizung Fahrer, Sportsitze vorn, Vorbereitung Fahrerassistenz I

Datum: 05.10.2026

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube (Zu hohe Anzahl) - Steinschlag - Wertminderung
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - kein Abzug
3	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag - kein Abzug
4	Tür vorn links	Tür - Kratzer - kein Abzug
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Summe (netto):

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

Datum: 05.10.2026

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Komfortelektronik i.O.

Fahrzeug weist dem Alter, Laufleistung und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 27 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

Datum: 05.10.2026

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)




Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne




Abbildung 6: Innenraum vorne




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung




Abbildung 15: Montierte Bereifung




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente

Datum: 05.10.2026



Abbildung 19: FIN



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

Datum: 05.10.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube (Zu hohe Anzahl) - Steinschlag - Wertminderung




Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube (Zu hohe Anzahl… Steinschlag - Wertminderung




Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube (Zu hohe Anzahl) - Steinschlag - Wertminderung




Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube (Zu hohe Anzahl… Steinschlag - Wertminderung



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern