CarOnSale

Kia Sportage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2019	82.127km	136 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YPG812GKL638463	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.127km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 70.206km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Dänemark
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	280 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













BRAVURIS 5






KIA

















KIA MOTORS SLOVAKIA SRO
051


CarOnSale
















Dokumentation for vedligeholdelseseftersyn

Dokumentation for vedligeholdelseseftersyn


REGISTRERINGSATTEST


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)