CarOnSale

Alfa Romeo 147 1.6 T.Spark Progression

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2002	137.659km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Alfa Romeo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 147 1.6 T.Spark Progression	KATEGORIE Limousine
FIN ZAR93700003102419	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 137.659km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 134.508km	LETZTER SERVICE AM 12/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2002	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Felgen haben Kratzer.

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	340 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	315 µm ⚠
Türe hinten links	205 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Sportauspuff montiert.

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bordcomputer / Check-Control
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V KAT
- Reifen 185/65 R15 ..H
- Seitenairbag
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Gurtstraffer
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ


Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder)
- Karosserie: 5-türig
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FIAT AUTO S.P.A.
1740 kg
2040 kg
1- 880 kg
2- 980 kg
MOTORE ENGINE AR32102
VERSION 937BXB1A 06
Nº PER RICAMBI 55192816


CarOnSale





WARTUNGSNACHWEIS
Franken
BOSCH Service


WARTUNGSNACHWEIS
Franken
BOSCH Service


Garantie- und Scheckheft


FIAT AUTO S.p.A.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller links (Riss/Bruch, Rost)



- Schweller links (Riss/Bruch, Rost)



- Schweller rechts (Riss/Bruch, Rost)



- Schweller rechts (Riss/Bruch, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)