CarOnSale

BMW 520 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



06/2009	296.345km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d [DE - Kb5 520 d DPF EU4, 2007 - 2011]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAPX31070C084534	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 296.345km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	✗ 1 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	310 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Linea
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Niveauregulierung
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II

Sonderausstattung


- Advantage-Paket
- Audio-Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorrüstung
- Außenausstattung: Chrom Line
- Dachreling
- USB-Schnittstelle
- Park-Distance-Control (PDC)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAPX31070C084534
2220 kg
4080 kg
990 kg
1300 kg



CarOnSale





1000 km
12:55

OSTSEE
12:55





Der Pannendienst
00800 26944533




23.06.2005
WP1APX31070C084534
560F
PX31
5B
5er Reihe
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
Diesel
0002
M35A0
M1995
225/55 R16 95W
schwarz
20.01.09
betrieb*ww.AHK it.892090.it1900.bis 8% Steig.; Nur in
Verbind.m.Boots-,Segelflugzeug-,Pferde-u.PKW-Transport
anh.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzu:


DEKRA
HU
TÜV NORD
TÜV NORD Mobilität
Landkreis Prignitz
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Berliner Str. 49
19348 Perleberg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Rollo senkt sich nicht mehr ab



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)