CarOnSale

Opel Crossland Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	93.540km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6, INNOVATION S/S, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7H9EB0J4048118	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.540km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.555km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Dach Kontrast-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckleuchten LED
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Radstand 2604 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- USB-Schnittstelle
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Armlehne vorn links
- Bordcomputer
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Getriebe 6-Gang
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten vorn (2)
- OnStar SOS Service
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sicht-Paket
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- GPS-Empfängermodul
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Sonderausstattung

- Komfort-Paket 2
- Style-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sitzneigungsverstellung vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Sitz-Funktions-Paket Fahrer und Beifahrer
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Lenkrad heizbar
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















15:24

W0V7H9EB0J4048118

CarOnSale

CarOnSale









Sicherheit der Umgebung überprüfen.
Auf Bremsen vorbereiten




Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
ANROCHTER AUTOHAUS
Karl Friedrich GmbH


CROSSLAND
CROSSLAND
OPEL


30.11.2017
M1
WOVTH9EBOJ4048118
OPEL
CROSSLAND X
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
Benzin
EURO6;WLTP;CI; M, N1 I
195/60 R16 89H
195/60 R16 89H


DEKRA
DEKRA
Der Landrat des Landkreises
Waldeck-Frankenberg
Im Auftrag
BOSCHSTRAßE 1
59609 ANROCHTE



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Zierleiste fehlt



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Zierleiste fehlt



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fensterheberschalter vorne haben einen Wackelkontakt