: 22.09.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Vehicle identification number

m: 22.09.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	220i Gran Tourer
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DDA 00081
Vehicle identification number	WBA6V510405V72597
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	21.09.2022 / 21.09.2022
Nächste HU	09/2025 (abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	58.461 / abgelesen
Farbe / Farbcode	C1M Phytobicblau
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Zylinder	1.998 ccm
Leistung	131 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.140
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik

: 22.09.2026

Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	-1.100 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R17 95W	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 205/55 R17 95W	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Serienausstattung: Abdeckrollo für den Gepäckraum, Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbag 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Auto Start Stop Funktion mit schlüssellosem Motorstart, Außenspiegel mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED-Technik, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, dynamisch, Check-Control, Connected Drive Services, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Tractions Control (DTC), Einstiegsleisten vorn mit Einleger in Aluminium und Schriftzug "BMW", Fahrerlebnisschalter mit ECO PRO Modus, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 7-Gang Getriebe Steptronic mit Doppelkupplung, Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten: Schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kilometertacho, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Lackierung: Uni-Lackierung, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Media, Modellspezifische Ausstattung "Sport Line", Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Lichtpaket, Park

Distance Control (PDC), hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Performance Control, Personal Profile, Polster: Stoff-/Sensatec Kombination, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Remote Services, Räder: Leichtmetall (4 Stück) Doppelspeiche 549, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzbank mit 3 Fondsitzen, verschiebbar, Sitze: Sportsitze, Steckdose (12 V), TeleServices, Verglasung: Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit 2 Funkfernbedienungen

Sonderausstattung: Adaptiver LED-Scheinwerfer, Alarmanlage, Driving Assistant, Kraftstofftank, größer, Navigation Plus, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkassistent, Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem, Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
5	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten links (erschwerter Aufwand) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung
9	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel - beschädigt - erneuern
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung
11	Sonstiges	Inspektion/Wartung (seit 1100 km) - fällig - durchführen
12	Verglasung	Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
4	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit (in 11/27) - fällig - durchführen

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Alle elektrischen Verbraucher geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fahrzeug steht auf Sommerrädern

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 27 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

m: 22.09.2026



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Laufleistung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: FIN

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen



Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links (erschwerter Aufwand) - verkratzt / verschürft - Smart



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links (erschwerter Aufwand) - verkratzt /

: 22.09.2026



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links (erschwerter Aufwand) - verkratzt / verschürft - Smart



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht… Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht… Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 9: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - beschädi… - erneuern



Beschädigung 9: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Sonstiges: Inspektion/Wartung (seit 1100 km) - fällig - durchführen



Beschädigung 12: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 12: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildun… - Steinschlag - erneuern



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Bremsanlage: Bremsflüssigkeit (in 11/27) - fäl… - durchführen