Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Übersicht

Typ:	Minderwertbericht
Auftraggeber:	Volkswagen Leasing GmbH Gifhornerstraße 57 38112 Braunschweig
Auftrags-Nr:	1002712955
Auftragsdatum:	21.10.2026
Besichtigt am:	26.10.2026 15:08
Besichtigungsort:	Autohaus Heuberger GmbH, Hiebelerstraße 65 87629 Füssen
Besichtigt durch:	Patrick Degendorfer
Anwesende während der Begutachtung:	
Berichts-Nr:	11691501
FIN:	WVGZZZE2ZPP000996
Amtliches Kennzeichen:	KE-H831E
Vertragsnummer:	J468842



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

» Kosten- & Wertzusammenfassung

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
Summe Reparaturkosten			
Summe Minderwerte			

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLO
Erstzulassungsdatum:	07.11.2022
Laufleistung:	27.095 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	125 kW (170 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Platinum Grey/ Platinum Grey - Soul-Schwarz / Schwarz / Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

6+1 Lautsprecher

7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Komfort

Armlehne für Vordersitze

Assistenzpaket "Plus" inkl. "IQ.DRIVE" mit "Travel Assist"

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Car2X

CCS-Ladedose

Dachleiste, Farbe modellabhängig

Dachreling schwarz

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Design-Paket

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einfassung des Infotainment-Displays undder zentralen Bedienelemente in Schwarz

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 125KW Grundmotor ist: N06/N07/N10

Embleme

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-

Federbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschdämmend

Gepäcknetz

Gepäckraumboden

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckantrieb

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 55 kWh (brutto) (netto: 52kWh)

Infotainment-Paket

Innenspiegel automatisch abblendend

Interieur Style Platinum Grey mit Lenkrad in Schwarz

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortpaket "Plus"

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leergewichtsbereich Standard

Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Maximale DC-Ladeleistung 50 kW (Gleichstrom)

Memory-Funktion für Parkassistent "Park Assist Plus"

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mittelkonsole variabel, mit wechselbarenEinsätzen für Becherhalter und Ablagefächer

Müdigkeitserkennung

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung

Navigationssystem "Discover Pro"

Netztrennwand

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

o.b.Abgas

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Fast Lane Modell

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1

Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design

Plattformgruppenklasse 2

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Progressivlenkung

Pure

Radio "Ready 2 Discover"

Radschrauben Standard

Radvollblenden

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/60 R 18

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit undMittelarmlehne, 2 Becherhalter

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Softwareverbund Ausführung 8

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportfahrwerk

Sportpaket

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Stahlräder 8 J x 18

Standard-Klimazonen

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

Umweltbonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

VWD Modelljahreswechsel

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Zellmodul A

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Stahl	235/60 R 18 103 T	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	235/60 R 18 103 T	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Stahl	235/60 R 18 103 T	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	235/60 R 18 103 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung	Reparaturkosten	Minderwert
1	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken		
2	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken		
3	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken		
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen		
			Summe (ohne MwSt.):		

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung	Reparaturkosten	Minderwert
1	Rücklicht links	Wassereintritt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)		
2	Rücklicht Heckklappe rechts	Wassereintritt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)		
			Summe (ohne MwSt.):	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustands

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVGZZZE2ZPP000996 FIN abgelesen und stimmt nicht mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Innenraum - Cockpit mit Serviceintervall




Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WVGZZZE2ZPP000996


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken	Reparaturkosten:
	Minderwert:
Festpreis	
Nebenarbeiten	
Menge	1




2 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken	Reparaturkosten:
	Minderwert:
Festpreis	
Nebenarbeiten	
Menge	1




3 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken	Reparaturkosten:
	Minderwert:
Festpreis	
Nebenarbeiten	
Menge	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen	Reparaturkosten:	
	Minderwert:	
Kosten Ersatzteile		




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Rücklicht links - Wassereintritt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)	Reparaturkosten:	€ 0,00
	Minderwert:	€ 0,00





2 - Rücklicht Heckklappe rechts - Wassereintritt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)	Reparaturkosten:	€ 0,00
	Minderwert:	€ 0,00




FIN: WVGZZZE2ZPP000996