DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11773989
vom: 02.11.2026

» Übersicht

Besichtigt am:	29.10.2026 13:09
Berichts-Nr:	11773989
FIN:	TMBJF9NU1PC223191



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11773989
vom: 02.11.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / AVU
Erstzulassungsdatum:	19.06.2023
Laufleistung:	129.647 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	14.09.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	127.325 km
Restlauf bis Service:	12.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"KESSY GO" ohne SAFE System

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

"SUNSET"

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG

3. Kopfstütze hinten

3-Zonen Klimaanlage

4 Türen

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagenpaket 3

Aero Kappe schwarz matt

Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Vordersitze

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißkontrolle

Brillen-Ablage/Halter

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Comfort Paket

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dachspoiler

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorn und hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrerknieairbag

Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-

Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Bratislava

Feststellbremse

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Komfortausstattung
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn undhinten
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Kühlerschutzgitter
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
LED- Hauptscheinwerfer
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallräder "SCUTUS" 7J x 17" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leseleuchte vorn
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Luftfilter für staubreiche Länder
Mit Adapter
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)
Mit Multifunktionskamera
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
Mittelarmlehne vorn
Modul Boden hinten Ausführung 7
MPV
Müdigkeitserkennung
Navi Amundsen + Web radio
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Normalsitze vorn
Notrufsystem eCall+
Ohne "drive select"
Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Emblempaket
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Halter
Ohne Innenleuchte im Fußraum
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladeboden
Ohne Ladedose
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Schmutzfänger
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Pannen-Set
Parking Paket
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Safety Paket

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tankdeckel

Technology Amundsen Plus (Web Radio)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Travel Assist

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verkehrszeichenerkennung

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Winter Paket

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,5 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	2,5 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	2,6 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kabel und Schläuche	Beschädigt	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Ersetzen
3	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
4	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Radkappe vorne links	Gebrochen	Ersetzen
6	Motorhaube	Kratzer	Auslegen + Polieren
7	Sitzbezug vorne rechts	Fleck	Reinigen
8	Sitzbezug hinten rechts	Fleck	Reinigen
9	Sitzbezug vorne links	Fleck	Reinigen
10	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Diffusor	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Nabendeckel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 10.500,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 10.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	217,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	239,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11773989
vom: 02.11.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBJF9NU1PC223191
	FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne links

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11773989
vom: 02.11.2026




Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan





Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: TMBJF9NU1PC223191

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kabel und Schläuche - Beschädigt - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

2 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Ersetzen







3 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair





4 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




5 - Radkappe vorne links - Gebrochen - Ersetzen

6 - Motorhaube - Kratzer - Auslegen + Polieren


7 - Sitzbezug vorne rechts - Fleck - Reinigen




8 - Sitzbezug hinten rechts - Fleck - Reinigen





9 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen

10 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Ersetzen






GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

3 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




5 - Diffusor - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




DEKRA



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11773989
vom: 02.11.2026

FEHLTEILE

1 - Nabendeckel - Fehlt - Ersetzen	
Kommentar	HL HR VR


FIN: TMBJF9NU1PC223191