CarOnSale

Mercedes-Benz Sprinter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



05/2025	64.256km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sprinter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V3KCFZ1SP822131	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 64.256km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 254g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach auf Grund der höhe des Fzg’s nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Gelbe Warnleuchte (P) Leuchtet ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Generator 250 A
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Pro
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Laderaumtrennwand durchgehend
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Antriebsart: Heckantrieb
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Akustik-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Geräuschmaßnahme außen
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Radstand 4325 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Rückfahrkamera
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Markierungsleuchten seitlich
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Start/Stop-Anlage Motor

Sonderausstattung

- Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder
- Feststellbremse elektrisch
- Haltegriffe A-Säulen
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Laderaumleuchte LED
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System)
- Trittstufe Hecktür
- Vorderachse verstärkt
- Lenkrad (Leder)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Winter-Paket
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Leitungskanal an Heckportal
- Raucher-Paket
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul
- Schienensystem Lastenverankerung
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Diebstahl-Warnanlage
- Hold-Funktion
- Einstiegsleuchten
- Getränkehalter vorn
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Laderaum-Paket 2
- Leitungskanal an Seitenwand
- Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz)
- Holzfussboden im Laderaum
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent
- Zusatzheizung (Luft) elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
WV3KCFZ1SP822131

CarOnSale


Kamera

Wohin?
Zentrieren






RES/
SET+
CANCEL
SET-
LIM



KTW


7210858
KBSIXT
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT




02.05.2025
2222
BSU00691
N1
35
WV3KCF2J5PP822131
9
MERCEDES-BENZ
906BB35
W2UG135U0KX
RG2A73A3BECX
SPRINTER
MERCEDES-BENZ
F.z.g.W. bel. o. A.
Van
715/2007/2023/443EA
EURO6 WLTP EA P(CM, N1, N2
Diesel
0002
36EA
1950
2
1
325/3800
100
6967
2020
2616
2285-2285
100
254
3500
3500
1860
2250
1860
2250
83
2850
70
2000
750
3
235/65R 16C 121/119 R
235/65R 16C 121/119 R
03*2007/46*0301*31
10.10.2024
K1
HK885805
Selbstfahrermietfahrzeug
zi 29, max z8305*AHK 1, EGTG*5.1 max


HK885805

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)