
DEKRA

vom 17.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen **FIN** **6FPPXXMJ2PPD24622**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der Broschüre „Durchblick – die Fahrzeugbewertung der ALD Lease Finanz“) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 142 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Eine Besichtigung von unten auf einer geeigneten Hebebühne war laut Herr Sulinski zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht möglich.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.08.2023	Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Ranger 2,0 l EcoBlue Doppelkabine Autm. Wildtrak
Aufbauart	Pickup	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	6FPPXXMJ2PPD24622
Maße Länge/Breite/Höhe	5370 / 1918 / 1884 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	3270	zul. Gesamtmasse	3280 kg
HSN / TSN	1566 / AAQ	Schlüssel-Nr.	20217904
Km-Stand abgelesen	46555	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	151	Hubraum (ccm)	1996
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Gelb, Creme / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 65 R 18 115 H	Continental / CrossContact LX 2 FR	S /O	8 mm
	rechts	255 / 65 R 18 115 H	Continental / CrossContact LX 2 FR	S /O	8 mm
2	links	255 / 65 R 18 115 H	Continental / CrossContact LX 2 FR	S /O	8 mm
	rechts	255 / 65 R 18 115 H	Continental / CrossContact LX 2 FR	S /O	8 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS, Abschlepphaken, zwei vorne, Allradantrieb (Vierradantrieb zuschaltbar), Ambientebeleuchtung, Anhängevorrichtungs-Vorbereitungs-Set, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, elektrisch anklappbar, Außenspiegelgehäuse im anthrazitem "Sport"-Dekor, Batteriemanagementsystem, Dachhimmel aus Webstoff, Schwarz, Dachreling, Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung mit Innenraumüberwachung, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESP (Elektronisches-Stabilitäts-Programm), Elektronischer Bremskraftverstärker, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber vorn, elektrisch, Ford Easy Fuel, Ford Key Free-System, FordPass Connect inkl. eCall und WLAN-Hotspot, Frontscheibe beheizbar, Fußmatten vorn und hinten, Premium, Getriebe: 10-Stufen-Automatikgetriebe, Getränkehalter, ausziehbar, Handschuhfach mit Deckel abschließbar, Heckklappe Easy Lift, Heckklappenschloss, elektrisch, ohne Schließzylinder, Heckscheibe, beheizbar, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumententafel, digital 8" (20,3 cm Bildschirmdiagonale), Integrierte Hecktriffstufe, Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle (2-Zonen Klimaautomatik), Kopfstützen (2) vorn, Kühlergrill, LED Rückleuchten, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Laderaum-Management-System, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Lederlenkrad mit Ziernähten, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, Paket: Off-Road-Paket, Paket: Outdoor-Paket 1, Paket: Rad-Paket 14, Paket: Rücksitz 15, Paket: Sicherheits-Paket 3, Paket: Sitz 7, Paket: Technologie-Paket 20, Partikelfilter: Dieselpartikelfilter (DPF), Polster: Leder, Pre-Collision-Assist, Radio: Audiosystem 102: Audiosystem inkl. Ford SYNC 4A, Ford Navigationsys., AppLink und Touchscreen, Reifendruckkontrollsystem, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt, Seitenschwellerschutz gebürstet Einlage, Servolenkung, Sperrdifferential hinten, 100 %, Sportbügel inkl. Laderaum-Sportreling, Start-Stopp-System, Tachograph, digital - Vorbereitung, Tagfahrlicht, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, USB-Ladeanschluss an der hinteren Konsole, Umfeldbeleuchtung 360°, Verkehrsschild-Erkennungssystem, Verzurrösen, innenliegend, Wegfahrsperre, Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
B2DAG	Fensterheber hinten, elektrisch mit Quickdown-Schaltung Lackierung: Metallic
CHBAP	Laderaumrollo, elektrisch
AGJAD	Paket: Komfort 1
J4WCN	Paket: Technologie-Paket 52
ICFDZ	Radio: Audiosystem 106: Audiosystem inkl. Ford SYNC 4A, Ford Navigationsys., AppLink und Touchscreen
	All Terain Reifen

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 24.04.2026 bei Kilometerstand 42.159

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wildschaden, instandsetzen (Bild 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)
2. Abdeckung an Motor oben durch Tierverbiss beschädigt, erneuern (Bild 30)
3. Dämmatte an Motorhaube innen beschädigt, erneuern (Bild 31)
4. Dach im Kantenbereich eingedellt, instandsetzen (Bild 32)
5. System Check wegen Marder durchführen, instandsetzen
6. Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, zerkratzt, smart repair (Bild 33, 34)
7. Sitz 1. Reihe mitte Sitzbezug, zerkratzt, smart repair (Bild 35, 36)
8. Stoßfänger hinten Lackierung, gerissen, smart repair (Bild 38, 39)

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 37)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 4 : Armaturenbrett




Bild 5 : Rücksitz



Bild 6 : Kombiinstrument mit Tachostand



Bild 7 : Koffer/Laderaum samt Heckklappe




Bild 8 : Motorraum mit Motorhaube



Bild 9 : Schlüssel und Datenträger Navi



Bild 10 : Fahrbereifung (Bezeichnung und Größe)



Bild 11 : Windschutzscheibe Fahrerseite




Bild 12 : Windschutzscheibe Beifahrerseite



Bild 13 : Unterboden (Bereich Aggregate)




Bild 14 : Zulassungsbescheinigung Teil I





Bild 15 : Serviceheft



Bild 16 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Digitaler Service Nachweis

Kopie für den Kunden

Fahrzeugangaben
VIN : 6FPPXXMJ2PPD24622 — Zulassungsland : — Garantie - Startdatum : 18.08.2023
Modell : P703M RANGER — Nächster TÜV fällig : 31.08.2026
Motor : 2.0L Ecoblue
Farbe : CYBER ORANGE 3C
Wartungsintervall : Alle 20000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand
6 Jahr (60000 km)	26.07.2027 angepasst für aktuellen, durchschnittlichen Jahreskilometerstand (15951KM) 24.04.2028 bei normaler Jahreslaufleistung	60000KM (je nachdem, was zuerst eintritt)

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Autohaus Schauz Industriestr. 4 Sontheim 89567 GERMANY 07325/9621-0 info@autohaus-schauz.de ford-schauz-sontheim.de	**Auftragsdatum :** 24.04.2026 **Auftragsnummer :** k138652	**Ablesewert :** 42159 KM	**Planmäßige Wartung abgeschlossen** 4 Jahr (40000 km) **Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion** 2 - Erfolgreich **Zusätzliche Wartungsarbeiten** Offene Service-Aktionen durchgeführt Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel Austausch des Luftfilters Austausch Innenraumluftfilter
Riedstr. 46 Giengen 89537 GERMANY 07322/919495 07322/919494 autohaus.baumgartner@t-online.de ford-baumgartner-giengen.de	**Auftragsdatum :** 27.11.2024 **Auftragsnummer :** 9765	**Ablesewert :** 19755 KM	**Planmäßige Wartung abgeschlossen** **Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion** 1 - Erfolgreich **Zusätzliche Wartungsarbeiten** Offene Service-Aktionen nicht durchgeführt

Bild 17 : Wartungsnachweis



Bild 18 : Wildschaden




Bild 19 : Wildschaden



Bild 20 : Wildschaden



Bild 21 : Wildschaden



Bild 22 : Wildschaden



Bild 23 : Wildschaden



Bild 24 : Wildschaden



Bild 25 : Wildschaden



Bild 26 : Wildschaden



Bild 27 : Wildschaden



Bild 28 : Wildschaden



Bild 29 : Wildschaden




Bild 30 : Abdeckung an Motor oben durch Tierverbiss beschädigt



Bild 31 : Dämmatte an Motorhaube innen beschädigt



Bild 32 : Dach im Kantenbereich eingedellt




Bild 33 : Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, zerkratzt, smart repair



Bild 34 : Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, zerkratzt, smart repair



Bild 35 : Sitz 1. Reihe mitte Sitzbezug, zerkratzt, smart repair



Bild 36 : Sitz 1. Reihe mitte Sitzbezug, zerkratzt, smart repair



Bild 37 : Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 38 : Stoßfänger hinten Lackierung, gerissen, smart repair



Bild 39 : Stoßfänger hinten Lackierung, gerissen, smart repair