CarOnSale

Toyota Yaris Comfort Hybrid

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2016	193.948km	73 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Comfort Hybrid [DE - LimS5 1.5 VVT-i (Hybrid) EU6, Comfort, 2014 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKD3D320A231082	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.948km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 73 PS (54 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.087km	LETZTER SERVICE AM 05/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 75g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V Hybrid
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Hybrid 74 kW (Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V)
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektromotor 45 kW (Hybridantrieb)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Innenausstattung: Aluminium / Chrom
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleiste
- Projektor-Scheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC GREY
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Design-Paket
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















FM
ROCK HH
RADIO HH
N-JOY
ANTENNE
Favori
Liste
Manuel
A/C
DUAL
AUTO
OFF

TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
VNKKD3D320A231082
MODEL NHP130L-CHXNBW





A/C
DUAL
AUTO
OFF


MODE


MIRROR

SHK









17.03.2016	5013	AJS00002X	2	1	54/4800	18		
M1	AF		3950 - 3950		1695 - 1695			
VNKKD3D320A231082		1	1510 - 1510		1160 - 1225			
TOYOTA			-	-	-			
XP13M(A)			75	1565	1565			
NHP13(MH)			895	825	-			
NHP130L-CHXNBW(1J)			895	825	-			
			74	2500	73			
TOYOTA YARIS HYBRID			-	-	5	-		
TOYOTA EUROPE (B)			175/65R15 84H					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65R15 84H					
Mehrzweckfahrzeug			-					
715/2007*2015/45W			GRAU		7			
EURO6;W;P/CI; M; N1 I			e11*2007/46*0152*08					
Hybr.Benzin/E			17.04.2015	K	EP616652			
0008	36W0	1497						
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.03.2016*								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)