CarOnSale

BMW 520 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



10/2014	144.637km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d [DE - Kb5 520 d EU6, (Facelift) 2014 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA5L31030D677742	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.637km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 73.631km	LETZTER SERVICE AM 12/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen korrodiert

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	140 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Niveauregulierung
- Original Fahrzeug Farbe: IMPERIALBLAU

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sportsitze vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ambiente-Beleuchtung
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Park-Distance-Control (PDC)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA5L31030D677742

CarOnSale





MODE




MEDIA
MENU
RADIO
NAV
BACK
OPTION


MODE
28.0 °c
AUTO
MANUAL
SYNC
A/C
AUTO
28.0 °c




















Service Historie
OK 10.12.2019 BMW
73631 km 02813
OK 03.04.2018 BMW
48849 km 02813
OK 09.11.2017 BMW
39700 km 02813
OK 11.08.2016 BMW
22979 km 02813



DER BMW 5er TOURING.


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
ΕΓ-ΤΥΠΕΑΤΤΕΣΤ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE






(1) Fz-Ident.-Nr. : WBA5L31030D677742
(2) Amtl. Kennz. : [redacted]
(3) Datum / Ende der HU : 26.03.2026, 13:30 Uhr
(4) km-Stand : 83758
(5) Fz-Art / Typ / Var / Ver / Ausf : M1 AC / 5K / BWS00003
(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
(8) Nächste HU / Plakette : März 2028 / ja
Fz-Hersteller : BAYER MOT WERKE-BMW / 0005
Erstzulassung / zGM : 09.10.2014 / 2375 kg
Auftrags-Nr./Intern :
Mängel festgestellt / behoben : 13:00 Uhr / 13:30 Uhr
durchgeführt am 26.03.2026
4/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU


09.10.2014 0005 BWS00003
M1 AC
WBA5L31030D677742 X
BMW
5K
5L31
6H150000
520D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
PZ,Z,PERS.BEF.B, 5 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;W-PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 36W0 1995
BLAU
B1*2007/46*0455*09
15.05.2014
GP215039


[redacted]
GP215039

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)