CarOnSale

Mazda MX-5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2003	103.547km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MX-5	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN JMZNB186230304461	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 103.547km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.700km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2003	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	345 µm ⚠	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	705 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Verdeck aufgrund der Witterung nicht geprüft

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Karosserie: 5-türig
- Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getriebe 5-Gang
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gurtstraffer vorn
- Motor 1,25 Ltr. - 55 kW KAT

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FM1
AM
CD
MD/TAPE
CLOCK
FM1 16:18
PTY
AUTO-M
Multi-Function Audio System
A/C



mazda
Mazda Motor Corporation
1250 kg
1-615 kg
D1.0%










Wartungen und Karosserie-Inspektionen
20.02.2026
102700
02.2027
Kfz-service Garstedt


Wartungen und Karosserie-Inspektionen
Kfz-service Garstedt






DEKRA
HU TÜV NORD
Kreis Segeberg
Die Landrätin



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Sitzheizung Fahrerseite ohne Funktion



- Innenraum (Riss/Bruch)