Kooperationspartner des TÜVNORD

Zustandsbericht



Cupra
Formentor

VIN	**VSSZZZKMZNR075175**	Aktenzeichen	**241FZ0826**
Motorart	**Elektro & Benzin**	Laufleistung	**119.608 km**
Leistung	**110 kW**	Erstzulassung	**25.08.2022**
Hubraum	**1.395 ccm**	Nächste HU	**08/2027**
Letzter Service	**04.03.2026/102.983 km**		

Auftraggeber	Name
Fahrzeughalter	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Sachverständiger Anwesende
Leasinggeber	Name Straße PLZ Ort

Kooperationspartner des TÜVNORD

Quelle der technischen Daten

Grundlage für die Ermittlung der technischen Daten: Zulassungsbescheinigung Teil I .

Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Florian Zink am Fahrzeug überprüft.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Während der Besichtigung am 17.08.2026 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Dellensegel, Hebebühne, Lackschichtdickenmessgerät.

Probefahrt durchgeführt

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt (bis 15 Km/h) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Zustand

Allgemeinzustand	unterdurschnittlich
Karosseriezustand	durchschnittlich
Innenraumzustand	durchschnittlich
Lackzustand	unterdurschnittlich
Lack	blau Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	0
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	119.608 km
Nächste HU	08/2027
Letzter Service	04.03.2026/102.983 km


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/40 R 19 94 W
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	245/40 R 19 94 W
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer



Reifen vorne links


Dimension	245/40 R 19 94 W
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	245/40 R 19 94 W
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Kooperationspartner des TÜVNORD

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	107, 103 ✓
Motorhaube	110, 123 ✓
Kotflügel rechts	125, 176 ⚠
Fahrertür	106, 97 ✓
Beifahrertür	221, 158 ⚠
Fondtür links	125, 107 ✓
Dach	115, 111 ✓
Fondtür rechts	160, 142 ✓
Seitenwand links	100, 123 ✓
Seitenwand rechts	168, 163 ✓
Hinten mittig	111, 107 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden


An dem Fahrzeug wurden folgende Vorschäden festgestellt und anhand von Fotos dokumentiert:

- Kotflügel rechts - fach- und sachgerecht instandgesetzt.
- Türe vorne rechts- fach- und sachgerecht instandgesetzt.


Die reparierten Vorschäden wurden sach- und fachgerecht instandgesetzt; aus optischer Sicht sind keine Mängel erkennbar. Nachweise über die durchgeführten Reparaturen liegen jedoch nicht vor.

Prüfpositionen



#	**Position** (inkl. MwSt.)
	Außenbereich
1	**Stoßfänger vorne** verschrammt, instandsetzen und lackieren

2	**Spoiler Stoßfänger vorne rechts** verkratzt, ersetzen


3	**Spoiler hinten unten** plastisch verformt, ersetzen

4 **Seitenwand links**
Delle, Gebrauchsspur




5 **Türe vorne links**
Delle, Gebrauchsspur

6 **Kotflügel links**
Dellen, Smart Repair (Ausweitung möglich)





Innenraum

7 **Allgemein**
Geruchsbildung, Ozonbehandlung

8 **Verkleidungen**

Kofferraumverkleidung links verschlissen



Räder

9 **Felgen**

1 Felge verschrammt mit Materialabtrag, ersetzen





10 **Felgen**

3 Felgen optischer Schaden, ersetzen















Sonstiges

11 **Wartung**
Fällig, erneuern(Wartungspaket bis 24.08)

12 **Reifendichtmittel**
abgelaufen, ersetzen



13 **Verbandstasche**
In Ordnung

14 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

Kooperationspartner des TÜVNORD

Zusammenfassung

Position
Summe ohne MwSt.
MwSt.
Summe inkl. MwSt

Kooperationspartner des
TÜVNORD

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Kooperationspartner des TÜVNORD

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 14 Seiten
- 42 Fotos

Der Sachverständige