vom 13.10.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung

Vorgang

Auftraggeber e
Besichtigung

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Auftragsgemäß werden nur die wesentlichen Mängel am Fzg.Zustand beschrieben, die im Rahmen der Besichtigung ohne Demontagearbeiten festgestellt wurden. Gebrauchsschäden werden nicht beschrieben. Schäden an der Antriebseinheit werden nur beschrieben, sofern diese im Rahmen der Bes. auffällig waren oder vom Auftraggeber mitgeteilt wurden (Probefahrt wurde nicht durchgeführt).

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.09.2015	Letzte Zulassung	15.08.2016
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbez.	Golf Sportsvan VII (AM1)(12.2013->2017) / Golf VII Sportsvan 1.6 TDI BMT Trendline	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZGW519298	HSN / TSN	0603 / BMZ
DAT €uropa-Code®	019051070020002	DAT Marktindex	DE002 5475
Km-Stand abgelesen	181432	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	1598
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Tungsten Silver Metallic / K5, LB7W	Polster / Farbe	Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Pepper" / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 91 T	Michelin / Alpin A4	W /O	1 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 T	Michelin / Alpin A4	W /O	1 mm
2 links	195 / 65 R 15 91 T	Michelin / Alpin A4	W /O	3 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 T	Michelin / Alpin A4	W /O	3 mm
Notrad				

W/ Winter; /O Original;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 13)
2. Bremse vorne verschlissen, erneuern (Bild 14)
3. Tür hinten rechts verformt, instandsetzen (Bild 15, 16)
4. Tür vorne rechts eingedellt, drücken (Bild 17)
5. Kotflügel vorne rechts eingedellt, drücken (Bild 18)
6. Kotflügel vorne links eingedellt, drücken (Bild 19)
7. Seitenwand hinten links eingedellt, drücken (Bild 20)
8. Stoßfänger hinten zerkratzt, lackieren (Bild 21, 22)
9. Stoßfänger vorne, Steinschlag, Gebrauchsspur,
10. Windschutzscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur,
11. Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur,
12. Kupplungspedal bleibt zeitweise am Boden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 23)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	1 mm	WO
vorne rechts	1 mm	WO

Legende W/ Winter /O Original



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Serviceheft und Schlüssel



Bild 6 : Serviceanzeige



Bild 7 : Innenraum



Bild 8 : Innenraum



Bild 9 : Innenraum




Bild 10 : Innenraum



Bild 11 : Innenraum



Bild 12 : Innenraum



Bild 13 : Innenraum verschmutzt




Bild 14 : Bremse vorne verschlissen



Bild 15 : Tür hinten rechts verformt



Bild 16 : Tür hinten rechts verformt



Bild 17 : Tür vorne rechts eingedellt



Bild 18 : Kotflügel vorne rechts eingedellt




Bild 19 : Kotflügel vorne links eingedellt



Bild 20 : Seitenwand hinten links eingedellt



Bild 21 : Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 22 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 23 : Kupplungspedal bleibt zeitweise am Boden