CarOnSale

Mercedes-Benz 211/214 CDI L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



03/2020	123.147km	LEISTUNG 114 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 211/214 CDI L2 [DE - Ka4 211 CDI FWD EU6, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V9106231P221331	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.147km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 103.851km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 201g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kindersicherung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 65 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,1 Ltr. - 84 kW CDI KAT
- Radstand 3924 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Keyless-Start
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang - FSG

Sonderausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Audiosystem: MB Audiosystem Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Federung Hinterachse: Nutzlast erhöht
- Fenster für hintere Türen
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Komfort-Fahrwerk
- Leitungskanal an Seitenwand
- Markierungsleuchten seitlich
- Rückspiegel innen
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Trittstufe Hecktür
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1760
W1V9106231P221331
3000 kg
0 kg
1- 1750 kg
2- 2100 kg
Typ: KL3A4
Made in Germany




Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
Senger & Kraft GmbH & Co. KG
Niederkleiner Weg 13
Homberg
Datum
Laufleistung
Service
26.05.2025
103851 km
Großer Service
Mercedes-Benz
Autohaus Nord Hermann Schwarz GmbH
Niederkleiner Weg 13
Homberg
Datum
Laufleistung
Service
27.04.2023
71437 km
Kleiner Service
Mercedes-Benz
Autohaus Nord Hermann Schwarz GmbH
Niederkleiner Weg 13
Homberg
Datum
Laufleistung
Service
28.07.2021
38970 km
Kleiner Service


02.03.2020
W1V9106231P221331
Mercedes-Benz
KL3A4
Sprinter
Van
Dienst
18.10.2013

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)