

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer **SADCA2BK1HA094596**

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Bordwerkzeug vorhanden.

Wagenheber vorhanden.

Bemerkungen

Warndreieck vorhanden.
Verbandskasten vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probefahrt durchgeführt	Ja, Kurz durchgeführt	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	JAGUAR	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	F-Pace 35t AWD Pure
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	26.01.2017
FIN	SADCA2BK1HA094596	Laufleistung	91.660 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	6	Hubraum	2.995 / cm³
Leistung	250 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	EU6 / grün
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	04/2028
KBA-Nummer	1590 / AEU		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	255/50 R 20 109 W	Pirelli	S / O	5 mm	
Vorne rechts	255/50 R 20 109 W	Pirelli	S / O	5 mm	
Hinten links	255/50 R 20 109 W	Pirelli	S / O	6 mm	
Hinten rechts	255/50 R 20 109 W	Pirelli	S / O	6 mm	

Legende: S=Sommer / O=Original

Felgen: Leichtmetall

Zustand / Erhaltung

Inspektion fällig
Vermutlich Nichtraucher Fahrzeug.


Das Fahrzeug Weist dem Alter der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft, digital
Zustand Lackierung:
Oberfläche: Steinschlag, Kratzer
Zustand Karosserie:
Oberfläche: kleine Dellen
Zustand allgemein: verkehrssicher, fahrbereit

Ausstattung

Serie: Ablagefach in Mittelkonsole, Ablagefächer seitlich in Mittelkonsole, Airbag: Front- und Seitenairbags vorne, Airbag: Kopfairbag vorn und hinten, Alarmanlage, perim. inkl. Wegfahrsperre, All Surface Progress Control, Allradantrieb AWD, Antiblockiersystem (ABS), Armaturentafeloberseite in Taurus-Leder, Automatische Geschwindigkeitsregelung, Autonomer Notfall-Bremsassistent, Außenspiegel el. verstellb. u. beheizbar, Begrüßungslicht und Heimleuchten, Beheizbare Heckscheibe, Berganfahrhilfe, Bremsbelagverschleißanzeige, Bremsen: Bremssättel in Grau, Bremsen: Jaguar Sportbremsanlage, Bremsleuchte dritte, Brillenfach in Dachkonsole, Cupholder vorn (2), Dachverkleidung in Morzine in Light Oyst, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten mit Jaguar Schriftzug, Elektrische Parkbremse (EPB), Fensterheber vorne und hinten, elektris., Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe, Handschuhfach verriegelbar, ISOFIX-Verankerung für Kindersitze hint., InControl Protect, InControl Touch Infotainment-System, Innenraumbeleuchtung, Innenrückspiegel manuell abblendend, Jaguar "Intelligent Stop/Start"-System, Jaguar Smart Key System m. Keyless Start, JaguarDrive Control, JaguarDrive Selector, JaguarSense - Innenraumbeleuchtung, Kindersicherung, Klimaautomatik (2-Zonen), Kopfstützen vorne und hinten, Kühlergrill in Schwarz, LED-Heckleuchten, Lackierung: Uni, Leichtmetallfelgen 18" Design Lightweig., Lenksäule manuell verstellbar, Lüftungsdüsen hinten, Multifunktions-Lederlenkrad, Paneele in Pianolack Schwarz, Radio: Meridian 380-Watt-Premium-Klangs., Regensensor, Reifenluftdruckkontrolle (TPMS), Räder: Jaguar Tyre Repair System, Rücksitze 40:20:40 getrennt umklappbar, Schaltwippen in Schwarz, Scheibenrahmeneinfassung in Schwarz, Seitliche Luftauslässe in Chrom, Sensorgesteuertes Fahrlicht, Servolenkung, elektromechanisch (EPAS), Sitze in Stoff, Sitze: 8/8-Wege-Sitzeinstellung manuell, Sitze: Schleudertrauma-Reduktionssystem, Spurverlassenswarner, Steckdose: 12 V Anschlüsse, Tagfahrlicht, Torque Vectoring, Touchscreen-Einfassung in Pianolack Schw, Valet-Modus, Verzurrösen im Gepäckraum, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedien.

Optischer Zustand



1. Lackvorbereitung
2. Tür hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 6)
3. Tür hinten rechts - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur
4. Tür hinten links - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur
5. Tür vorne links - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur
6. Kotflügel vorne links - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur
7. Stoßfänger hinten - Lackierung eingedellt und zekratzt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 4)
8. Heckdeckel - Lackierung zerkratzt, lackieren (Bild 5)
9. Kotflügel vorne rechts - Lackierung zerkratzt, polieren
10. Tür vorne rechts - Lackierung zerkratzt, lackieren (Bild 7)
11. Stoßfänger vorne - Lackierung Steinschlag, Gebrauchsspur
12. Motorhaube - Lackierung Steinschlag, Gebrauchsspur
13. Frontscheibe Steinschlag, Gebrauchsspur
14. Scheinwerfer rechts Steinschlag, Gebrauchsspur
15. Scheinwerfer links Steinschlag, Gebrauchsspur

Zwischensumme

Innenraum

1. Verkleidung Tür vorne - links Kratzer, Gebrauchsspur
2. Sitz vorne links - Sitzbezug Kratzer, Gebrauchsspur
3. Bodenbelag Kofferraum - Griff gerissen, erneuern (Bild 1)
4. Verkleidung Heckklappe zerkratzt, Gebrauchsspur
5. Sitz 1. Reihe rechts - Sitzbezug gerissen, erneuern (Bild 3)
6. Mittelkonsole - unten Kratzer, Gebrauchsspur
7. Handschuhfachdeckel Kratzer, Gebrauchsspur
8. Lenkrad Kratzer, Gebrauchsspur

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. Lenkung - Spurstangenkopf rechts gerissen, erneuern (Bild 8)
2. HU/AU Bericht fehlt, .
3. Service/Inspektion - Wartungshistorie fehlt Prüfen ., Minderwert
4. Service/Inspektion - Inspektion groß überfällig, durchführen (Bild 2)
5. Bodengruppe - Fahrwerks Federn Rückrüstung vorne und hinten ,, durchführen (Bild 9)

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand
Innenraum
Technischer Zustand
Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



KM-Stand



Innenraum



Kofferraum



Bild 1:
Innen, Bodenbelag Kofferraum - Griff, gerissen, erneuern



Bild 2:
Technik, Service/Inspektion - Inspektion groß, überfällig, durchführen




Bild 3:
Innen, Sitz 1. Reihe rechts - Sitzbezug, gerissen, erneuern




Bild 4:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, eingedellt und zekratzt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 5:
Außen, Heckdeckel - Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 6:
Außen, Tür hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 7:
Außen, Tür vorne rechts - Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 8:
Technik, Lenkung - Spurstangenkopf rechts, gerissen, erneuern



Bild 9:
Technik, Bodengruppe - Fahrwerks Federn Rückrüstung vorne und hinten, ,, durchführen


Sonstige Bilder




1
Frontscheibe



2
Kofferraum



3
Fahrzeugschlüssel 2x



4
Fahrzeugschein

Für den Fachbereich
Andrzej Warzecha

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.