PROTOKOLLNUMMER: 48244885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.10.2026

Gutachten

Betreff Minderwertgutachten

Vehicle identification number KNADG511AA6604105

ZUSAMMENFASSUNG

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten

Fahrzeugart	Mehrzweckfahrzeug
Hersteller	Kia
Modell / Verkaufsbezeichnung	JB od.RIO
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	8253 AAF 00041
Vehicle identification number	KNADG511AA6604105
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	21.06.2010 / 01.10.2020
Nächste HU	10/2027 (abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)
Laufleistung	111.712 / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grau Metallic
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Zylinder	1.399 ccm / 4
Leistung	71 kW
Schadstoffklasse	EURO4

zul. Gesamtgewicht (kg)	1.580
Maße (L/B/H)	4025 x 1695 x 1470
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	5
Polster / Farbe	Stoff / Dunkelgrau-Grau
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / unvollständig
Restlauf bis Service	0 km
Durchgeführte Wartungen	17.07.2023 bei 67.543 km in Fremdwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 175/70 R14 84T	Hankook	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	6 / 6
#2 175/70 R14 84T	Hankook	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	6 / 6

Ersatzrad

125/80 D15 95M	Kumho	Notrad, Sommerreifen auf Stahl	3

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Radblende hinten links - Kratzer - erneuern
2	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Karosserie	Karosserie (2 Bauteile beklebt) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
4	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Sitz vorn	Sitzpolster links - Brandloch - Smart Repair
6	Karosserie	Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts - Kratzer - Wertminderung
8	Heckleuchte	Heckleuchte links - Kratzer - Wertminderung
9	Schweller links	Schweller - Korrosion - Smart Repair
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
11	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
12	Tür hinten links	Tür (Innenseite) - Korrosion - instandsetzen und lackieren
13	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren
14	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
15	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
16	Fahrzeugdach	Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen
17	Tür vorn rechts	Tür - verformt - erneuern

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (links und rechts) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Vorderachse	Vorderachse (Hinweis auf Korossion) - Korrosion - kein Abzug
4	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug
5	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
6	Tür hinten links	Tür - Kratzer - kein Abzug

Summe (netto):

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo

Summe (netto):

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Hagelschlag

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	90 µm
2	Dachholm links	85 µm
3	Dachholm rechts	88 µm
4	Heckklappe/-tür	109 µm
5	Kotflügel links	96 µm
6	Kotflügel rechts	92 µm
7	Motorhaube	97 µm
8	Schweller links	58 µm
9	Schweller rechts	58 µm
10	Seitenwand links	111 µm
11	Seitenwand rechts	107 µm

Nr.	Ort	Messung
12	Tür hinten links	553 µm
13	Tür hinten rechts	94 µm
14	Tür vorne links	92 µm
15	Tür vorne rechts	92 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (David Vogel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 31 Übersichtsfotos, 62 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges




Abbildung 31: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende hinten links - Kratzer - erneuern



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende hinten links - Krat… - erneuern



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende hinten links - Kratzer - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie (2 Bauteile beklebt… beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie (2 Bauteile beklebt) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie (2 Bauteile beklebt… beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzpolster links - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzpolster links - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung 6: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 7: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 8: Heckleuchte: Heckleuchte links - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung 8: Heckleuchte: Heckleuchte links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 9: Schweller links: Schweller - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung 9: Schweller links: Schweller - Korrosion - Smart Repair




Beschädigung 10: Sonstiges: Inspektion/Wartung - kein Nachw… - durchführen



Beschädigung 11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren




Beschädigung 11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung 12: Tür hinten links: Tür (Innenseite) - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 12: Tür hinten links: Tür (Innenseite) - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren




Beschädigung 13: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkrat… verschürft - lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkrat… verschürft - lackieren



Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 16: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung 16: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung 16: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung 16: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung 16: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür - verformt - erneuern



Gebrauchsspur 1: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (links und rechts) - verkratzt / verschürft -



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (links und rechts) - verkratzt / verschürft



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (links und rechts) - verkratzt / verschürft -



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (links und rechts) - verkratzt / verschürft



Gebrauchsspur 3: Vorderachse: Vorderachse (Hinweis auf Korossion) - Korrosion - kein Abzug




Gebrauchsspur 3: Vorderachse: Vorderachse (Hinweis auf Korossion) - Korrosion - kein Abzug




Gebrauchsspur 3: Vorderachse: Vorderachse (Hinweis auf Korossion) - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Vorderachse: Vorderachse (Hinweis auf Korossion) - Korrosion - kein Abzug




Gebrauchsspur 3: Vorderachse: Vorderachse (Hinweis auf Korossion) - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - kein Abzug



Fehlteil #1: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - fehlt - erneuern