CarOnSale

Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2005	123.788km	163 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLK 200 Kompressor [DE - Cp2 CLK 200 K EU4, Avantgarde, (Facelift) 2006 - 2006]	KATEGORIE Coupé
FIN WDB2093421F157791	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.788km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2005	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 214g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	370 µm ⚠	Beifahrertür	600 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	600 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 1,8 Ltr. - 120 kW
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Wärmeschutzverglasung blau getönt
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Göteborg / Ledernachbildung Artico
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK

Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Dachantenne
- Metallic-Lackierung
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Reserverad als Notrad
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























DAIMLERCHRYSLER AG
WDB2093421F157791
Mercedes-Benz
2010 kg
3510 kg
995 kg
1075 kg
Made in Germany





CarOnSale







Letzter Ölwechsel mit dem
Mobil Qualitätsschmierstoff:
Nächster Ölwechsel
Technik Elvert GmbH
Meisterbetrieb





08.04.2005	0710	559	020	02	011	0120/05500	228
01		0200		04635		1740	
WDB2093421F157791		8		1370		01576	
-				-		-	
209				206		002010	002016
-				00995		01075	
-				00995		01075	
-				079		-	074
CLK 200 KOMPRESSOR				01500		0750	904
DAIMLERCHRYSLER (D)				205/55R16 91V			
PERSONENKRAFTWAGEN				205/55R16 91V			
GESCHLOSSEN				-			
-				SCHWARZ		9	
EURO 4				e1*98/14*0184*06			
Benzin				02.08.2004		A	UF867205
2001		0462		01796			





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Rost)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)