CarOnSale

Hyundai i10 5 Star Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	287.483km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i10 5 Star Edition [DE - LimS5 1.1 EU5, 5 Star Edition, (Facelift) 2013 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MALAM51BAEM415586	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 287.483km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.086 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 247.236km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	1990 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; 2 Funkfernbedienung ohne Funktion. 2 Schlüsselgehäuse beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,1 Ltr. - 51 kW 12V KAT
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2005
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Sapphire Blue / MIC

Sonderausstattung

- Edition-Paket Gold
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Klimaanlage
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung
- Türgriffe außen Wagenfarbe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























HYUNDAI MOTOR INDIA
e4*2001/116*0131
MALAM51BAEM415586
P/C
G4HGDM689471
1405kg
2105kg
1-750kg
2-740kg

CarOnSale


CarOnSale




Bremsflüssigkeitswechsel
HYUNDAI
Autohaus Kuhl GmbH
51491 Overath


15.000-km-Wartung
35.000-km-Wartung
55.000-km-Wartung
HYUNDAI
Autohaus Kuhl GmbH
51491 Overath


75.000-km-Wartung
95.000-km-Wartung
115.000-km-Wartung
HYUNDAI
Autohaus Kuhl GmbH
51491 Overath



155.000-km-Wartung
175.000-km-Wartung
HYUNDAI
Autohaus Kuhl GmbH
51491 Overath



195.000-km-Wartung
215.000-km-Wartung
235.000-km-Wartung
HYUNDAI
Autohaus Kuhl GmbH
51491 Overath


Zusätzliche Wartungsnachweise bei starker Fahrbeanspruchung (s. Betriebsanleitung)
Durchgeführt
HYUNDAI
Autohaus Kuhl GmbH
51491 Overath


i10








12.12.2013
HYUNDAI MOTOR INDIA
Hyundai
M5SAZ1


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)




- Motorhaube (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)