CarOnSale

Mercedes-Benz EQB 250

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



10/2023	57.333km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EQB 250 [DE - SUV5 250, Progressive, 2022 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N9M0BB7RN060361	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 57.333km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 38.460km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
66,5 kWh	0,5 h	6,2 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	60 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	275 µm ⚠
Dach	315 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektromotor 140 kW
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Komfortsitze vorn
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Laderaum-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Radstand 2829 mm
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Scheinwerfer LED High Performance
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe für Elektrofahrzeug

Sonderausstattung


- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Lenkrad heizbar
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Sitzheizung vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Night-Paket
- Smartphone integriert
- Uni-Lackierung Polar-Weiß
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Keyless-Go-Paket
- Digitales Instrumenten-Display
- Innovations-Paket
- Park-Paket
- Sound-System
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Klimaautomatik (Thermotronik)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















18.0°C
DAB 6FM
0 km/h
13:23
8869.7
57333
229.1 km
A BELLA
294 km
322 km





MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1909
W1N9M0BB7RN060361
2520 kg
---- kg
1- 1245 kg
2- 1325 kg
Mercedes-Benz
149
TYP: F2B
Made in Hungary

CarOnSale


CarOnSale










RES
SET+
CNCL
SET-
LIM


VOL


AUTO













STOP









Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0322660143
5323939
GV750275




MERCEDES-BENZ
235/55 R18 104T XL
235/55 R18 104T XL
19.07.2023
GV750275



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)