CarOnSale

Renault Zoe Intens

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



06/2018	55.635km	LEISTUNG 58 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zoe Intens [DE - LimS5, Intens (Miet-Batterie 41 kWh), 2016 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1AGVYF059999520	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 55.635km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 58 PS (43 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 50.381km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

REICHWEITE	BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL
400 km	41,0 kWh	7,0 h
LADEZEIT - NORMAL	**BATTERIESPANNUNG**	
16,0 h	230 V	

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link Evolution mit Touchscreen und Carminat TomTom
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 43 kW
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Fzg. mit größerer Reichweite
- Geräuschsimulator (Außensound)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 41 kWh
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor
- Kühlergrill verchromt
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelkonsole
- Notladekabel (EVSE)
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Sonderausstattung

- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Radioempfang digital (DAB+)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MDR THUE



CarOnSale



Karte



KONTROLLNACHWEISE (2/6)
AUTHAUS LABOE
Autohaus Laboe GmbH
Kontrolle auf Korrosion:
Stempel


KONTROLLNACHWEISE (1/6)
AUTHAUS LABOE
Autohaus Laboe GmbH
Kontrolle auf Korrosion:
Stempel


Renault ZOE


(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
08.2027


14.06.18
VF1AGVYF053939520
RENAULT
AG
V
YF0
ZOE
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2016/646ZX/EG
459/2012:reine Elektrofz
ElektrO
0004 M 307X N –
P.2:43kW/30min,max.68kW*Batteriekapazität 41 kWh*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Zierleiste fehlt



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com