CarOnSale

BMW X1

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	150.010km	231 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X1	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBXHT3C30J3H30059	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 150.010km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	290 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	235 µm ⚠
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBXHT3C30J3H30059

CAR ON SALE


SET

MODE







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)