CarOnSale

BMW 320 i xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



12/2013	112.570km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 i xDrive [DE - Kb5 320 i EU6, xDrive, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA3H110X0F271247	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.570km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 64.939km	LETZTER SERVICE AM 04/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 160g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Andere: Fahrzeug mit Motorschaden; Motor geht immer wieder aus;; Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Klappern, Rasseln;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Prüfung nicht möglich;
Lenkung	• Prüfung nicht möglich;
Batterie	• Tiefenentladen“;
Klimaanlage	• Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	• Prüfung nicht möglich;
Differential	• Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Kofferraumabdeckung fehlt; Trennnetz fehlt; Service/Wartung fällig; Fahrzeug mit Motorschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Prüfung nicht möglich;
Kupplung	• Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	• Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TwinScroll Turbo KAT (N20)
- Nichtraucher-Paket
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Kopfstützen hinten klappbar
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Multifunktion für Lenkrad
- Audio-Navigationssystem Business
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Metallic-Lackierung
- Servolenkung Servotronic
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Adaptives Kurvenlicht
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Sportsitze vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Dachreling schwarz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sicht-Paket
- Sport-Paket M / M-Technic
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Licht- und Regensensor
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Lenkrad (Leder M-Technic)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BMW

Made in
Germany
320i xDrive
B45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0315*
WBA3H110X0F271247
2100 kg
3880 kg
1- 965 kg
2- 1210 kg

CarOnSale


CarOnSale




















MODE
AUTO


MEDIA
MENU
TEL
RADIO
NAV
BACK
OPTION




Servicebedarf Details
Motoröl
03/2024
seit: 21000 km
Wechseltermin
überschritten! Bitte
kurzfristig Termin mit Ihrem
Servicepartner vereinbaren.


Servicebedarf Details
Fahrzeug-Check
03/2026
seit: 500 km
Termin für die Sichtprüfung
überschritten! Bitte Termin
mit Ihrem Servicepartner
vereinbaren.


Servicebedarf Details
Bremsbeläge vorn
in 5000 km
Nächster Wechsel
spätestens nach Ablauf der
angegebenen Fahrstrecke


Servicebedarf Details
Bremsflüssigkeit
08/2027
Nächster Wechsel
spätestens zum
angegebenen Termin



in 50000 km
Nächster Wechsel
spätestens nach Ablauf der
angegebenen Fahrstrecke









Service Historie
08.04.2021 BMW
64939 km 07315
06.11.2017 BMW
35814 km 07315
11.11.2016 BMW
29055 km 07315




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE





19.12.13 0005 BPE00443
WBA3H110XDF271247
BMW
3K
3H11
6H250000
3201 xDrive
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*630/2012W
EUR06;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W6 1997
f.1/f.2: 2180 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1315 b.Anhäng
betrieb*ww.AHK lt.E6TG*0.1:1800 bis 8% Steig. *


Landratsamt Hildburghausen
ZBI 311212204

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)