CarOnSale

Audi TT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2010	145.114km	160 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TT	KATEGORIE Coupé
FIN TRUZZZ8JXA1015248	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.114km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 143.982km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	155 µm ⚠	Beifahrertür	380 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	60 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	450 µm ⚠
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	225 µm ⚠
Dach	75 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehlermeldung vom Ausstellbaren Spoiler

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Austauschmotor bei 107.120 KM / 04/2018 verbautDer Navigationsdatenträger ist nicht im Fahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sensor Ölstandanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik
- iPod-Vorrüstung Audi exclusive
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Optik-Paket Leuchten
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzheizung vorn
- Sound-System BOSE
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Laser
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI HUNGARIA MOTOR KFT
e1*2001/116*0369
TRUZZZ8JXA1015248
1640 kg
kg
1 - 0920 kg
2 - 0790 kg
Typ 8J EU5

CarOnSale



PASSENGER AIR BAG OFF
AUTO
AC

Audi Nevigation
RADIO
CD/MP3
TEL
NAV
INFO
SETUP
PASSENGER AIR BAG OFF








MODE













Gewährleistungsnachweis
AUDI AG
10. Mai 2010

Service-Nachweise
Service-Nachweise
02.05.2013

Service-Nachweise
Service-Nachweise

Service-Nachweise
Service-Nachweise
Autohaus Schramm GmbH

Service-Nachweise
Service-Nachweise
SaschaCARdinal

Service-Nachweise
Service-Nachweise



Service-Nachweise
Service-Nachweise
Nachweise
Audi LongLife Service: Ja / Nein
Audi Inspektions Service: Ja / Nein
Zusatzarbeiten: Ja / Nein
Mobilitätsgarantie bis:
Anzeige Service
Datum, Stempel des Audi Betriebs
124/22164
Autohaus Gebr. Schwarte
Bünde GmbH



Service-Nachweise
Service-Nachweise
Audi LongLife Service: Ja / Nein
Audi Inspektions Service: Ja / Nein
Zusatzarbeiten: Ja / Nein
Mobilitätsgarantie bis:
Anzeige Service
Datum, Stempel des Audi Betriebs
STORK
Niederhauswig 35 • 32130 Enger
Tel. 052 25 / 91 92 • Fax 87 26 26
Email: info@mz-technik-stork.de


Service-Nachweise
Service-Nachweise
Audi LongLife Service: Ja / Nein
Audi Inspektions Service: Ja / Nein
Zusatzarbeiten: Ja / Nein
Mobilitätsgarantie bis:
Anzeige Service
Datum, Stempel des Audi Betriebs


DATUM DER LIEFERUNG / LEISTUNGSERBRINGUNG 25.06.2018 BIS 25.06.2018
K 01500000 GPS/GEFÜHRTE FUNKTION
K 27068950 BATTERIE GELADEN
K 10011913 MOTOR AUS- U. EINBAUEN
K 13101999 ZYLINDERKOPF AUS- UND EIN/KOLBEN
K 10023364 KOMPRESSOR KOMPLETTIEREN
K 10012950 MOTOR REINIGEN
K 01500000 GPS/GEFÜHRTE FUNKTION
K 27068950 BATTERIE GELADEN
K G 052 195 S0 41,0 MOTOROEL
K N 908 132 02 1,0 SCHRAUBE
K G 052 195 S0 15,0 MOTOROEL




TRUZZZ8JXA1015248
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.
Bremswirkprüfung
Ohne festgestellte Mängel
Zugestellt:
05.2027
Rechnung Nr. UB-DKTJ01470


07.05.2010 8307 ABA00015
M1 AD
TRUZZZ8JXA1015248 2
AUDI
8J
CCDAAF1
FM82S002R8J607MG
AUDI TT
AUDI (4)
Fzz Pers.hef.b. 4 Spt.
Coupé
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PMCI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 17B8
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.05.2010*
118/4500
4178-4238
1842-1852
1337-1357
1315
155 1640 1640
920 790 -
920 790 -
85 3800 74
225/50 R17 94V
225/50 R17 94V
Grau
e1*2001/116*0369*09
23.04.2009 XC163440

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)