DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 04.11.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am: 04.11.2026 20:00

Berichts-Nr:

FIN: VSSZZZKN2PW502542



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 04.11.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Tarraco
HSN / TSN:	7593 / AQW
Erstzulassungsdatum:	30.10.2023
Laufleistung:	45.958 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Deep" Schwarz Perleffekt
Farbe Dach:	"Deep" Schwarz Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau-Titanschwarz/Lavarot 21/ Titanschwarz/Schwarz/Titan
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

FIN: VSSZZZKN2PW502542

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)

2 Leseleuchten vorn

20"-Leichtmetallräder "Supreme" 37/3 in "COSMO"-Grau, bearbeitet, Silbergrau

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C

4-Zyl.-Ottomotor 1,4 l/110 kW TSI, Hybrid, Motor TH8/T9D, e-Hybrid

6-Gang-Automatikgetriebe A6

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagen-Paket

Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 2

Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent

Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent (Servolenkung)

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 340A (58Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Dachreling, schwarz

Dachspoiler

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Dekor-Einlagen

Digitaler Radioempfang

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Dynamiklenkung

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile --

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Elektrische Anhängevorrichtung

Embleme

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A

Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Exklusive Sportausstattung FR

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FL-

Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 22 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenleuchte im Fußraum

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kabel für Wechselstrom-Ladestation (Mode 3)

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Komfort-Ablageschale am Dachhimmel

Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kompensor Ausf. 1

Kopfstütze für Vordersitz

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlerschutzgitter

Kurzheck

Ladeboden mit Teilungsfunktion

Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)

Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer mit Linse

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

Leichtmetallräder 8 1/2J x 20

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne

Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)

Linkslenker

Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)

Mit Multifunktionskamera

Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Modellbezeichnung, Entfall

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry

Navigationsgerät-High

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Netztrennwand + mechanische Rücksitz- Entriegelung

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Head-Up Display

Ohne Individualeinbau

ohne Kennzeichenträger

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonderspezifikationen

Ohne Tilgergewicht Lenkrad

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Optionsinfotainment (MIB3)

Pan-European-eCall

Pannen-Set

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 255/40 R20 101V (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar

Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)

SBBR-Leuchte in LED-Technik

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Gewebe

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket: Sitzheizung vorn (Style), Sitzheizung vorn und hinten (XC und FR)

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/50 R 19 103 V	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/50 R 19 103 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/50 R 19 103 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/50 R 19 103 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekante	Kratzer	Smart Repair
2	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
3	Dach	Chemische Verunreinigung	Chemische Reinigung
4	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren
7	Kotflügel vorne rechts	Steinschlag	Auslegen + Polieren
8	Heckklappe	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkastenverkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.367,81
			Summe (ohne MwSt.):	€ 2.367,81

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 04.11.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZKN2PW502542 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio


FIN: VSSZZZKN2PW502542

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ladekante - Kratzer - Smart Repair





2 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen







3 - Dach - Chemische Verunreinigung - Chemische Reinigung

Kommentar	Harzflecken entfernen





4 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken







5 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken






6 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren	
Kommentar	Schleifpolieren, Schadenerweiterung möglich








7 - Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - Auslegen + Polieren




8 - Heckklappe - Kratzer - Polieren

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Radkastenverkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)