# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:**


**Besichtigt am:** 18.06.2026 09:34

**Berichts-Nr:**


**FIN:** VSSZZZKL7RR046392



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | Kombi |
| **Hersteller:** | Cupra |
| **Modell:** | Leon |
| **HSN / TSN:** | 7593 / ASL |
| **Erstzulassungsdatum:** | 22.01.2024 |
| **Laufleistung:** | 142.245 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | Mitternachtsschwarz |
| **Farbe Dach:** | Mitternachtsschwarz |
| **Antriebsart:** | Frontantrieb |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Diesel |
| **Hubraum:** | 2.000 ccm |
| **Leistung:** | 110 kW (150 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 4 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Automatik 7-Gang |
| **Polsterart:** | Stoff |
| **Interieurfarbe:** | Kaltgrau - Kristallgrau |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 2 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | 01.2027 |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Ja |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Ja |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Beide |
| **Wartungsheft:** | Digital |
| **Wartungsnachweis:** | Nicht prüfbar |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |
| **Restlauf bis Service:** | 26.000 KM |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

## » Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C, TDI

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektr. einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic ( 1-Zonen )

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen für Konsole

Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Einstiegsinfotainment Radio 2 ( MIB3 ) 8,25"

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

FULL LINK für Radio (USB)

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klappbare Haltegriffe, mehrteilig

Klimakomfortscheibe

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lautsprecher, vorn und hinten

LED- Hauptscheinwerfer

Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic

Leichtmetallräder 7J x 16

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar für linke Vordersitzlehne
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Mirror Link
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent
Mit Multifunktionskamera
Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Modul Boden hinten Ausführung 4
Müdigkeitserkennung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne "drive select"
Ohne 2. Batterie
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne connect Paket 1
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Head-Up Display
Ohne Individualeinbau
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Kompensor
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Mittelarmlehne vorn
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Navigationsgerät
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sitzheizung
Ohne Sonderspezifikationen
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Steckdose
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ohne Trennwand
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)
Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Pan-European-eCall
Pannen-Set
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 205/55 R16 91V
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
SBBR-Leuchte in LED-Technik
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblenden mit Spiegel, Beifahrerseite mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht

Telefonvorbereitung für Handy

Top-Komfortausstattung STYLE

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant LEON Sportstourer

Variante Grundausstattung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 5,0 mm |
| Barum | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 5,0 mm |
| Barum | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 4,0 mm |
| Barum | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 5,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2027

**Kompressor vorhanden:** Ja

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Alufelge vorne links | Kratzer | Ersetzen<br>Sicherheitsrelevanter Schaden |
| 2 | Tür vorne links | Kratzer | Lackieren |
| 3 | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 4 | Lenkrad | Kratzer | Smart Repair |
| 5 | Türgriff außen vorne links | Kratzer | Lackieren |
| 6 | Alufelge hinten rechts | Kratzer | Lackieren |
| 7 | Sitzbezug vorne rechts | Fleck | Reinigen |
| 8 | Sitzbezug vorne links | Fleck | Reinigen |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Vorschäden bekannt:** | Ja |
| **Vorschäden feststellbar:** | Nein |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Nein |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andere | Haftpflichtschaden | | € 2.800,00 |
| | | | **Summe (ohne MwSt.):** | € 2.800,00 |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | VSSZZZKL7RR046392<br><br>FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Gereinigt |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Ausreichend |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Ja |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Nein |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts





Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum - Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos


### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge vorne links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden






2 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren





3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



4 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair


5 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Lackieren




6 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Lackieren

7 - Sitzbezug vorne rechts - Fleck - Reinigen

8 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen

