CarOnSale

Mercedes-Benz 116 CDI RWD extralang PRO

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



05/2025	44.556km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 CDI RWD extralang PRO [DE - Kb4 116 CDI EU6e, RWD extralang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN W1VVLGFZ9S4518995	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 44.556km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 193g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachverkleidung
- Drehzahlmesser
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Generator 200 A
- Getränkehalter vorn
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leseleuchten im Fond
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Original Fahrzeug Farbe: obsidianschwarz metallic
- PKW-Zulassung
- Pro
- Radstand 3430 mm
- Radvollabdeckung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hold-Funktion
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfortschließung
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zuheizer
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Armlehnen Fahrgastraum
- Easy-Pack-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenspiegel automatisch abblendbar
- Komfort-Fahrwerk
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System (3 Schienen)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Spiegel-Paket
- Vorderachse verstärkt
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
W1VVLGFZ9S4518995
3200 kg
5200 kg
1- 1650 kg
2- 1750 kg
Mercedes-Benz

CarOnSale








2411114
EUROPC
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT


10.05.2025 2222 A8B983526
M1 AF
W1VVLGFZ9S4518995 5
Mercedes-Benz
639/2
KOU4L320SXX
3GJRFX20BEXX
Vito Tourer -
Mercedes-Benz
F2:z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Diesel
0002 36EA 1950
zu 18: max.5486*zu 20: max.1965*AHK 1t. E0TOTS.1:max.
S-pl.*P.4: min.3860min*1*
Schwarz
e1*2007/46*0457*41
24.01.2025 K HK883392
Selbstfahrermietfahrzeug


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)