CarOnSale

Skoda Superb Sportline iV

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2020	48.940km	156 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb Sportline iV [DE - Kb5 1.4 TSI Hybrid EU6d, Sportline iV, (Facelift) 2019 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJW7NP0M7038925	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 48.940km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 40.971km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 38g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 160 kW (Motor 1,4 Ltr. - 115 kW)
- Infotainment-Paket Amundsen
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Carbon
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sondermodell Sportline
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Phonebox
- Maxi-DOT Farbdisplay

- Audio-Navigationssystem Amundsen
- USB-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)
- Original Fahrzeug Farbe: CERVENA VELVET/VELVET RED
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Wireless SmartLink
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Audiosystem Bolero (MP3-fähig, SD-Karten-Schnittstelle)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)


Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Sound-System Canton
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Sitzheizung hinten
- Tablet-Halterung
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Business-Paket Columbus
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Ladekabel (Wechselstrom)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Phonebox
- Audio-Navigationssystem Columbus
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Frontscheibe heizbar
- Multifunktionsablage unter Gepäckraumabdeckung
- Sonderlackierung Velvet Rot Premium Metallic
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Mobile Online Dienste
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ŠKODA AUTO a.s.
TMBJW7NP0M7038925
DGEB

CarOnSale

CarOnSale




O. GRUPPE



















MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren

SKODA
MOBILITÄTS-
GARANTIE

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
SKODA

DEKRA
nächste HU
Landratsamt Schwäbisch Hall
74523 Schwäbisch Hall

23.12.2020 8004 AUJ00092 8
M1 AC
TMBJW7NP0M7038925 5
SKODA
3T
ACDGKBX01
NFD6FD6DD0014BLSTN1C7B
SUPERB
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AM
EURO6;WLTP;AM;P1/C1; M, N1 I
Hybr.B/E ext.aufl.
0025 36AM 01395
7.2/8.2:+97 B.ANHÄNGGBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:3860KG*WW.AHK LT.EGTG*BATTERIEKAPAZITÄT 10
.4KWH*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.12.2020*
02 01 0115/05000 225
04862-04967 1864--
1462-1511 001752--
- 00090 -
0038 002260 2260
01120 01180 -
01120 01180 -
069 03750 069
01600 0750 5
235/40 R19 96W
235/40 R19 96W
-
rot 3
e8*2007/46*0317*17
03.11.2020 K GA484055

GA484055

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)




- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)