CarOnSale

BMW 225 e xDrive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2023	81.187km	136 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 225 e xDrive [DE - Van5 225e EU6d, xDrive OPF, 2022 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN WBA21EA0107N05583	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.187km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.990km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektromotor 130 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Heckklappenbetätigung automatisch
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)
- Länder-AV Deutschland
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW (System: 180 kW) Hybrid (B38)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkassistent-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arktur Anthrazit
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Warndreieck
- Widescreen Display
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- BMW Curved Display
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Hybrid 180 kW (Motor 1,5 Ltr. - 100 kW)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Park-Distance-Control (PDC)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Premium-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sportsitze vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Spiegel-Paket
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Instrumententafel Luxury
- Vorbereitung Sitzheizung vorn
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Vorbereitung Driving Assistant Plus
- Vorbereitung Lenkradheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale


CarOnSale



















PARKEN
Nicht allein auf Kamerabild verlassen.
ANTENNE
14:29
MEDIA
TEL
NAV
23.0
23.0


SERVICEBEDARF
Ihr Service Partner
Service Historie
Fahrzeug-Check
28.05.2026, seit 12000 km
Bremsflüssigkeit
30.06.2026
Fahrzeuguntersuchung
17.08.2026
A HOT
14:17
OK Service:
Am 28.05.2026 bei 68990 km
OK Service:
Am 02.09.2025 bei 60006 km
Service Partner: BMW 00607
OK Service:
Am 06.12.2024 bei 34600 km
Service Partner: BMW 00607
OK Service:
23.0
KLIMA MENÜ
23.0


BMW UNFALL- UND PANNENHILFE


BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung





12.09.2023
0005
DHV000034
M1
AC
WBA21EA0107N05583
BMW
U2AT
21EA
IAW50000
225e xDrive Active Tourer
BAYER MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PVCI; M, NT1
Hybr.B/E ext.aufl.
0025
36AP
1499
7.2/8.2: +101 B.ANHANGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *ZU P2/
P4: 60 KW/30MIN; NENNLEISTUNG 80 KW *
2
2
100/5000
195
4386-4386
1824-1824
1570-1570
1900-1900
75
15
2405
2405
1175
1300
1175
1300
73
3750
68
1400
750
5
205/65 R16 95W
205/65 R16 95W
Weiß
0
e1*2018/858*00117*04
13.10.2022
K
GS664220



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)