CarOnSale

Nissan Primera Visia

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2004	256.935km	139 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Primera Visia [AT - Kb5 1.9 dCi, visia]	KATEGORIE Kombi
FIN SJNTEAP12U0105337	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 256.935km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 139 PS (102 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.184 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2004	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	260 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	320 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	230 µm ⚠
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Antriebswelle defekt ;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Heckklappendämpfer defekt; Wischermotor hinten fehlerhaft;Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Original Fahrzeug Farbe: STAHLBLAU METALLIC

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























NISSAN EUROPE N.V.
e11*98/14*0183
SJNTEAP12U0105337
1995 kg
3495 kg
1 –
1110 kg
2 –
1025 kg
TEAP12
BY4 G
TVHALSYP12TGBC- - - -

CarOnSale











NISSAN PRIMERA











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Spaltmaße ungenau, Rost)



- Schweller links (Spaltmaße ungenau, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Tasten defekt



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)