
CarOnSale

Opel Insignia Limousine HB

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



08/2013	235.440km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Limousine HB	KATEGORIE Limousine
FIN W0LGM6EP7D1132411	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 235.440km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.089km	LETZTER SERVICE AM 05/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum; Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Dekorleisten Titanium-Design
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Raucher-Paket
- Reifen 245/45 R18 ..W
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung hydraulisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar


Sonderausstattung

- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad heizbar
- Media-Paket Deutschland Active
- Nebelscheinwerfer
- Sicht-Paket
- Sitz-Komfort-Paket 2
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Audio-Navigationssystem Navi 600
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























OPEL
e1*2007/46*0374
WOLGM6EP7D1132411
2065 kg
3380 kg
1-1030 kg
2-1070 kg
Z 20Z TAE I13

CarOnSale




RES/+
SET/-

AUDIO
NAV
BACK

13:31
Offroad!
8°C
EDINBURGH
GOTEBORG
RIGA
KØBENHAVN
LEEDS
LONDON
МІНСК
PARIS
PRAHA
КИЇВ
ZURICH
BUDAPEST
ДНІПРОПЕ







Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Auto Kemper
Service-Partner
DE 0325.00
Industriestraße 19
49716 Meppen
Telefon: 05931/13838


Servicebestätigung
Auto Kemper oHG
Service-Partner
DE 0325.00
Industriestraße 19
49716 Meppen
Telefon: 05931/13838


Servicebestätigung
AUTO SCHMEDING


OPEL INSIGNIA


02.08.13 0035 AVG002458
W0LGM6EP7D1132411
OPEL
0G-A
DP11
4A02F8COJGA6
Insignia Limousine HB
OPEL
Fg.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräzhecklimousine
715/2007*459/2012J
EUROS:J:PI/CI: M, NI I
Benzin
0001 35JO 1364
F.1/F.2:bei Anhängebetrieb 2130*7.2/8.2:bei Anhängebet
rieb 1160*0.1:1350 bis 10% Steig.*S.1:max.S-Pl.*ww:AHK
lt.EGTG*
BLAU
c1*2007/46*0374*09
22.02.13
XD179081


DEKRA
Landkreis Aurich
Der Landrat
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)