CarOnSale

Volkswagen Sharan United

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 18*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2009	364.500km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan United [DE - Van5 2.0 TDI EU4, United DPF, (Facelift) 2007 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7MZAV014371	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 364.500km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;Sicherheitsgurte rollen nicht mehr auf

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Geräusche: Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Ablage-Paket
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster hinten
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nichtraucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem mit Multi-Funktions-Display (MFD)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppelklimaanlage
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Kindersitz (1) integriert - 2.Sitzreihe, rechts
- Tagfahrlicht
- Diebstahl-Warnanlage
- CD-Wechsler
- Perleffekt-Lackierung
- Technik-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WVWZZZ7MZAV014371


CarOnSale



Continental
02/2025
Klima-Service

Bremsflüssigkeitswechsel
14.10.22
284871


12.11.09 0603 AEJ0002SX
WVWZZZ7MZAV014371
VOLKSWAGEN, VW
SHARAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220/EWG*2006/96B/EG
98/69/EG III;B
Diesel
0002 0469 1968
F.1/F.2:+85 u. 7.2/8.2:+75 b.Anhängebetrieb*zul.Gas-Ge
w.d.Zuges max.4000kg*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK
lt.EGTG*
2 01 103/4000 192
4634-4739 1810-1816
1707-1820 1740
177 2510 2510
1240 1280 -
1240 1280 -
80 3000 75
2000 700 7 -
195/60 R16C 99H
195/60 R16C 99H
e1*2001/116*0023*35
16.04.09 K* DS896318



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Rost, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Öffnet nicht



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer, Anderer Schaden): Öffnet nicht



- Heckklappe (Rost, Kratzer, Anderer Schaden): Öffnet nicht

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fensterheber hinten links ohne Funktion



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)