CarOnSale

Skoda Superb Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 17.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2019	84.492km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb Ambition [DE - Kb5 2.0 TDI EU6, Ambition, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJH9NP6K7037670	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.492km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.505km	LETZTER SERVICE AM 06/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2019	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	320 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	280 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	215 µm ⚠	Heckklappe	230 µm ⚠
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Elektrische Heckklappe ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsassistent
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)

Sonderausstattung

- Business-Paket Columbus
- Multifunktionsablage unter Gepäckraumabdeckung
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Seitenairbag hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Steckdose 230V
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-Navigationssystem Columbus
- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
- Leuchtweitenregelung
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Freisprechanlage Premium
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























TMBJH9NP6K7037670


CarOnSale



CarOnSale


MENU
HOME


MENU
HOME
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren


BETRIEBSANLEITUNG


ŠKODA
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




(4) km-St. 82209
(5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ APL 3T
Var. 00678 ACDFGAX01
Vers. NFD7FD7GC0047CNSTN1C7A
EMI-Kl. 36AD**
zGM 2181 kg
EZ 15.01.2019
Dat.letzt.HU 02/2024
Prüfort-Nr. 0213543520
Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
nächste HU fällig Januar 2028
Hinweise:
-Bremsbelag 2. Achse in Kürze verschlissen


15.01.2019 8004 APL00678X
M1 AC
TMBJH9NP6K7037670 9
SKODA
3T
ACDFGAX01
NFD7FD7GC0047CNSTN1C7A
SUPERB
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AD 1968
7.2/8.2:+40 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination:4181kg*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK 1
t.EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 15.01.2019*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)