CarOnSale

Mercedes-Benz A 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



08/2021	73.731km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 [DE - Lim4 A 180 EU6d, Progressive, 2019 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K1771841J312951	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.731km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Komfortsitze vorn
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,3 Ltr. - 100 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten Velours
- Konnektivität-Paket
- Media-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Vorrüstung car sharing
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Konnektivität-Paket
- Metallic-Lackierung
- Night-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Infotainment-Paket High-End
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Smartphone integriert
- Vorrüstung car sharing

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















10.0°C
13:14
0
982.0
73731





MERCEDES-BENZ AG
WDK177
1800
2340
1010
930

CarOnSale




Straße nicht erfasst
TMC
Wohin?











NAPA
Gewechselt bei
km 73125 Datum 24.06.24
Ölfilter gewechselt
Bremsflüssigkeit gewechselt
Kühlflüssigkeit bis °C
Nächster Wechsel am
Nächster Wechsel bei km
Firma/Stempel
www.NAPAautoparts.eu




Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.
06.2028



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com