CarOnSale

BMW 428 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



04/2014	167.988km	LEISTUNG 245 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 428 i	KATEGORIE Coupé
FIN WBA3N31050KT52751	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.988km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 148.888km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kerben	⚠ 3 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Anhängerkupplung Lässt sich nicht rausfahren

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrzeug ist tiefergelegt;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fensterheber elektrisch
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Heckklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Luftauslass (Air Breather) schwarz matt
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW
- Nebelscheinwerfer
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Blinkleuchten Weiß
- Außentemperaturanzeige
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU

Sonderausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Service-System: Concierge Services
- Exterieurumfänge Aluminium satiniert
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Sportsitze vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Auspuffblenden verchromt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Head-up-Display
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Service-System: Internet
- Sitzheizung vorn
- Sport-Paket M / M-Technic
- Ablage-Paket
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- Ambiente-Beleuchtung
- Serien-Fahrwerk
- Servolenkung Servotronic
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Licht- und Regensensor
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Rückfahrkamera
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Variable Sportlenkung
- HiFi-Lautsprechersystem
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Remote Services
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Estoril Blue matt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa)
- Lenkrad (Leder M-Technic)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in Germany
428
839
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0316*
WBA3N31050KT52751
1990 kg
3685 kg
1- 920 kg
2- 1105 kg


CarOnSale

CarOnSale
















4.04.14 0005 BRD000489
WBA3N3105OK752751
BMW
3C
3N31
6A240000
4281
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Pr.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Coupé
715/2007*195/2013W
EUR06;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
5001
F.I/F.2: 2065 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1215 b.Anhänge
betrieb*ww.AHK 11.EGTG*01.1:1700 bis 8% Steig.*01.1:1800
bis 8% Steig.: Nur in Verbind.m.Boots-,Segelflugzeug-
,Pferde-u.PKW-Transportanh. *EDELSTAHL ABGASANLAGE AB
KAT M. GESTEUERTEM KLAPPENSYSTEM DD-CUSTOMS TYP DDC-AG
A-BMWF3432B*m.Höherverst.Fahrwerk herst.KW Automotive
best.aus VA:Federr 2039 (Re ** SIEHE ALLONGE **


HU
FEB 2025
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
FEB 2027
TÜV NORD Mobilität
R04GBW1T
Der Landrat
Zulassungsbehörde
ZU1 18732



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)