02.10.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Vehicle identification number

.10.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	iX1 eDrive20
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DKI 00001
Vehicle identification number	WBY71EG0305Y98609
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung / Letzte Zulassung	20.03.2024 / 20.08.2024
Nächste HU	03/2027 (abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	23.945 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	A96 Mineral-weiß
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Elektro
Leistung	68 kW
Schadstoffklasse	2017/1151
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.435
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz

Anzahl Schlüssel	3 von 3 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	18 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	10.03.2026 bei 19.752 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R18 102Y	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 225/55 R18 102Y	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren
4	Kraftstoffanlage	Tankdeckel - Delle(n) - kein Abzug
5	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 25.08.2025
2	Front, Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 03.07.2026

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung

hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Alle elektrischen Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg hatte 2 Vorschäden

1.
Tür vorne rechts lackiert
Tür hinten rechts ern
Schwellerverkleidung rechts ern
Seitenwand hinten rechts lackiert
Radkombination (Sommer) hinten rechts ern
div. Halter und Kleinteile ern

Reparaturrechnung von BMW liegt vor

Wertminderung in Höhe von 900 Euro bereits bei der BMW Bank eingegangen

2.
Stoßfänger vorne ern
Kotflügel vorne links ern
Tür vorne links ern
A-Säule links inst
Tür hinten links ern
Seitenwand hinten links inst
Radkombination (Sommer) vorne links ern
div. Halter und Kleinteile ern

Reparaturrechnung von BMW liegt vor

02.10.2026

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos, 9 Vorschadenfotos

m: 02.10.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)




Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)




Abbildung 5: Innenraum vorne




Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Montierte Bereifung




Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: FIN



Abbildung 17: FIN

: 02.10.2026



Gebrauchsspur 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Gebrauchsspur 4: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug

02.10.2026


Vorschadenfotos




Vorschaden 1: Seite rechts




Vorschaden 1: Seite rechts




Vorschaden 1: Seite rechts



Vorschaden 1: Seite rechts




Vorschaden 2: Front, Seite links




Vorschaden 2: Front, Seite links


: 02.10.2026



Vorschaden 2: Front, Seite links



Vorschaden 2: Front, Seite links



Vorschaden 2: Front, Seite links