CarOnSale

Mercedes-Benz A 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



05/2020	76.191km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200	KATEGORIE Limousine
FIN W1K1770871J206349	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 76.191km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.805km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- USB-Anschluss im Fond
- Licht- und Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Innenhimmel schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Innenausstattung: Zierteile Carbon
- Komfortsitze vorn
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Lenkrad (Leder)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS

Sonderausstattung

- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Navigation Premium-Paket
- Night-Paket
- Park-Paket
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Uni
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung Digitales Radio
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Digitales Instrumenten-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Manuel Ortmann
Suche
14:13
Radio
vom hr 100.1 MHz
Medien
Kein Gerät verbund.
Info
VORSCHLÄGE

Straße nicht erfasst
14:13
TMC
Wohin?


Hinten












Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.
Bremswirkprüfung
Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
10.2027
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.
Dipl.-Ing. (FH) Stephan Dönges, PI-Nr. 00016043
Radeck & Prußnat GmbH & Co. KG
Am Kreker 53 · 35039 Marburg · Tel.: 0642192530
Rechnung Nr. UB-DKBC02146
Rechnungsdatum 04.11.2025
§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (Nachbesichtigung)
Gesamtbetrag
5,04 EUR
6,00 EUR


14.05.2020 2222 AIU00025B
M1 AC
WlK1770871J206349
Mercedes-Benz
F2A
X2HTT2
KZAA150B
A 200
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36AP 1332
7.2/8.2:+90 B.ANH.BETR.*Cri:1800 BIS 88 STEIG.*F2 IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.SDAS I.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.ABND.VO.2.9.A USN.VO.2.STVO AUSGESTATTET*
e1*2007/46*1825*09
24.10.2019
FR1700

Mai 2025
Stefl Kinzel
Oberbürgermeister
im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer)