WDC2539051F614307

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	73.801 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	-26 Tag(e)
Typ/Modell	GLC 220 d 4MATIC	**HU (Bericht lag nicht vor)**	04/2028
Fahrgestellnummer	WDC2539051F614307	**Leistung**	125 kW
Hubraum	2.143 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	25.02.2019	**Polster/Farbe**	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik (Getriebe Automatik - (9-Stufen))

Händlerbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Blinkleuchte	Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
4	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung
Unterlagen - COC Papiere

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm rechts, Seitenwand rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 103V	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	235/60 R18 103V	Hankook	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 108V	Hankook	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	235/65 R17 108V	Hankook	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: K11 Adaptives Bremslicht, U10 Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, U60 Aktive Motorhaube, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Brillenfach im Dachhimmel integriert, 900 Chrom-Paket, 725 Dachreling (Aluminium), P23 Design- und Ausstattungslinie Exclusive, Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), B59 Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernentriegelung Heckdeckel, Feststellbremse elektrisch, 421 Getriebe Automatik - (9-Stufen), 309 Getränkehalter vorn, U85 Harnstofftank (AdBlue), vergrößert, Heckleuchten LED, Infotainment-System: Mercedes me connect, 11U Infotainment-System: Remote Online, Innenraumlicht-Paket, 8U8 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, 580 Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), 294 Knieairbag Fahrerseite, 485 Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, R96 LM-Felgen, 351 Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT, Radstand 2873 mm, 475 Reifendruck-Kontrollsystem, Reiserechner, 474 Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, 927 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, 345 Scheibenwischer mit Regensensor, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, B03 Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), Stoßfänger Wagenfarbe, Unterfahrschutz (Chrom), U01 Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung: 30P Ablage-Paket, 266 Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent, 877 Ambiente-Beleuchtung, P29 AMG-Line Interieur, 550 Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), 531 Audio-Navigationssystem: COMAND Online, 249 Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, 500 Außenspiegel elektr. anklappbar, 237 Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, 537 DAB-Tuner (Radioempfang digital), Edelstahlpedale Sportdesign, 23P Fahrassistenz-Paket Plus, 235 Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, 238 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, 268 Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent, 628 Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus, U26 Fußmatten AMG, 723 Gepäckraumabdeckung/Rollo, 463 Head-up-Display (Frontsichtanzeige), 890 Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, 739 Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Innenhimmel schwarz, 642 Intelligent Light System LED, 501 Kamerasystem 360 Grad, 893 Keyless Go Startanlage, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, 992U Metallic-Lackierung, P44 Park-Paket, 299 PRE-SAFE-System, 253 PRE-SAFE-System Plus, Rückfahrkamera, 840 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, 651A Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica, 873 Sitzheizung vorn, P49 Spiegel-Paket, 233 Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus, 448 Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond, 274 Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	GLC 220 d 4MATIC	**Laufleistung (abgelesen)**	73.801 km
Fahrgestellnummer	WDC2539051F614307	**Erstzulassung**	25.02.2019

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dachholm rechts	190 µm
2	Seitenwand links	170 µm
3	Tür vorne rechts	229 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument




Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: FIN




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges




Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges




Abbildung 31: Sonstiges




Abbildung 32: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 7
70794 Filderstadt

Besichtigungsort
Russ Jesinger Automobile SE & Co. KG
Kirchheimer Str. 182
73265 Dettingen - Teck

Besichtigungsdatum: 28.08.2026
Protokollnummer: 47285595
Erstellt durch: Dimos Lardis
Besichtigt durch: D.Lardis



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren


Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Seitenwand rechts, Tür vor… rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Seitenwand rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Seitenwand rechts, Tür vor… rechts