CarOnSale

Mazda 3 Lim.

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2004	215.477km	109 PS	Diesel	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3 Lim.	KATEGORIE Limousine
FIN JMZBK143251173117	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 215.477km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 214.424km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2004	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Bordmappe fehlt,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getriebe 5-Gang
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Modulares Audiosystem
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad als Notrad
- Scheibenbremse hinten
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Rücksitzbank geteilt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Flankenschutz Türen
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW KAT
- Rücksitzbank geteilt
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: Strato Blue

Sonderausstattung

- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















mazda
Mazda Motor Corporation
e1*2001/116*0234
-JMZBK143251173117-
1785 Kg
3085 Kg
1- 970 Kg
2- 890 Kg

CarOnSale

CarOnSale

214.600
10.09.2026
NÄCHSTE INSPEKTION
234.600
10.09.2027


ZAHNRIEMEN-WECHSEL
116.930
km-Stand
Datum
Unterschrift











Leistungsübersicht
Mazda Europe Service
Es gelten die Mondial-Lifetime Konditionen und Bedingungen aus dem Serviceborbuch.
Mazda Neuwagen Anschlussgarantie
Keine Deckung
Mazda Care / Care Plus
Keine Deckung
Fälligkeit der nächsten Wartung
Service-Intervalle
Alle 20.000 km oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)
Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen Anschlussgarantie kann erlöschen, wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht nach Herstellervorgabe eingehalten werden.
Spätestens bei
154238 km oder
Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Schreier GmbH Buchelbach 8 DE - 63599 Biebergemünd-Bieber +4960501890
09/08/2022
154238 km
MMD, Autohaus Schreier GmbH Buchelbach 8 DE - 63599 Biebergemünd-Bieber +4960501890
14/02/2022
146159 km
Frühere Wartungen wurden in das Service-Heft des Fahrzeugs eingetragen.
Symbol Legende
Öl- und Ölfilterwechsel


Fälligkeit der nächsten Wartung
Service-Intervalle
Alle 20.000 km oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)
Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen Anschlussgarantie kann erlöschen, wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht nach Herstellervorgabe eingehalten werden.
Nächste fällige Wartung
460.000 km / 287.500 Meilen / 276 Monate
Spätestens bei
234424 km oder 11/09/2027
Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Schreier GmbH Buchelbach 8 DE - 63599 Biebergemünd-Bieber +4960501890
11/09/2026
214424 km
440.000 km / 275.000 Meilen / 22. Jahr
MMD, Autohaus Schreier GmbH Buchelbach 8 DE - 63599 Biebergemünd-Bieber +4960501890
03/12/2025
204992 km
420.000 km / 262.500 Meilen / 21. Jahr
Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Schreier GmbH Buchelbach 8 DE - 63599 Biebergemünd-Bieber +4960501890
17/09/2024
188291 km
400.000 km / 250.000 Meilen / 20. Jahr
Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Schreier GmbH Buchelbach 8 DE - 63599 Biebergemünd-Bieber +4960501890
17/06/2024
184650 km


Mazda Digitaler Service Nachweis
Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Schreier GmbH Buchelbach 8 DE - 63599 Biebergemünd-Bieber +4960501890
09/08/2022
154238 km
MMD, Autohaus Schreier GmbH Buchelbach 8 DE - 63599 Biebergemünd-Bieber +4960501890
14/02/2022
146159 km
Frühere Wartungen wurden in das Service-Heft des Fahrzeugs eingetragen.
Symbol Legende
Checkliste als Download verfügbar
Öl- und Ölfilterwechsel
Luftfilter erneuert
Voral-Sicherheitscheck
Innenraumluftfilter erneuert
Kraftstofffilter erneuert
Bremsflüssigkeit erneuert
MyMazda App
Wussten Sie schon, dass Sie auf Ihrem Smartphone jederzeit Ihre Servicehistorie einsehen und eine Erinnerung für Ihren nächsten Service erhalten können? Laden Sie dafür einfach die MyMazda App herunter, um diese Funktionen und vieles mehr zu nutzen.
Android
iOS


Mazda Care / Care Plus
Keine Deckung
Fälligkeit der nächsten Wartung
Service-Intervalle
Alle 20.000 km oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)
Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen Anschlussgarantie kann erlöschen, wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht nach Herstellervorgabe eingehalten werden.
Nächste fällige Wartung
440.000 km / 275.000 Meilen / 22. Jahr
Spätestens bei
224992 km oder 03/12/2026
Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Schreier GmbH Buchelbach 8 DE - 63599 Biebergemünd-Bieber +4960501890
03/12/2025
204992 km
420.000 km / 262.500 Meilen / 21. Jahr
Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Schreier GmbH Buchelbach 8 DE - 63599 Biebergemünd-Bieber +4960501890
17/09/2024
188291 km
400.000 km / 250.000 Meilen / 20. Jahr
Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Schreier GmbH Buchelbach 8 DE - 63599 Biebergemünd-Bieber +4960501890
17/06/2024
184650 km
MMD, Autohaus Schreier GmbH Buchelbach 8 DE - 63599 Biebergemünd-Bieber +4960501890
09/08/2022
154238 km


MAZDA 3
MAZDA (J)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 3
Diesel
195/65R15 91H
195/65R15 91H
e1*2001/116*0234*02
12.12.2003
ZU 18-20:I.4490*STUFE PM2 NACHGER.M.HJ9 EMISSION TECHN
OLOGY GMBH & CO.KG TYP:DEP-07,KBA 17109 AB 1.7.14*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich,



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich,



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Delle, Rost)



- Dach (Delle, Rost)



- Dach (Delle, Rost)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Verformung)




- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)




- Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Blende fehlt, Display ohne Funktion,



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)