Automotive360
Sachverständige für Kraftfahrzeuge



BMW
1 Limousine (F70)

VIN	**WBA81GE0207T54821**	Anzahl der Türen	**5**
Motorart	**Benzin**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**125 kW**	Kraftstoff	**Benzin**
PS	**170 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.499 ccm**	Nächste HU	**09/2028**
Getriebeart	**7-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DNZ**	Laufleistung	**26.302 km**
Lackierung	**SKYSCRAPER GRAU METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)**	Erstzulassung	**01.09.2025**
Innenraum	**schwarz / Teilleder/Stoff**	Nächste HU	**09/2028**
Vorbesitzer	**unbekannt**		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Leasingnehmer	Name	
	Vorsteuerabzug	
Besichtigung	Datum	
	Besichtigung bei	
	Ort	
	Anwesende	

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

SERIEN-/SONDERAUSSTATTUNG

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Anhängerassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Aluminium Graphit
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Aluminium Hexacube, matt)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Follow me home)
- M Sport
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 1,5 Ltr. - 115 kW Mild-Hybrid
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz mit blau Kontraststeppung)
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Steuer-AV M Sport Exterieurumfänge
- Steuer-AV M Sport Interieurumfänge
- Vlies-Batterie 60 Ah (AGM)
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Aktivsitze vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: Compound - M Bremssystem (Bremssättel Grau)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Head-up-Display
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckspoiler (M-Technic)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel beschichtet (Elektrochrom)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel rahmenlos
- Innovations-Paket
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kühlergrill beleuchtet (Iconic Glow)
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 8x19 (Y-Speiche 976 M, Bicolor Jet Black Uni, glanzgedreht)
- M Sport Pro Paket
- Metallic-Lackierung
- Parkassistent-Paket Plus
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rückfahrkamera mit 360° Panorama View
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System: Augmented Reality für Navigation
- Service-System: Remote 3D View
- Sicherheitsgurte M
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Spiegel-Paket

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Kristian Kuhn vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	195/45R19
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Hankook
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	195/45R19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Hankook
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	195/45R19
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Hankook
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	195/45R19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Hankook
Art	Winter

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	225/40R19	Bridgestone	Sommer	6 mm
1	Rechts	225/40R19	Bridgestone	Sommer	6 mm
2	Links	225/40R19	Bridgestone	Sommer	6 mm
2	Rechts	225/40R19	Bridgestone	Sommer	6 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Tür VR	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
2	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
3	Stoßstange V	Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
4	Stoßstange H	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5




Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)

Vorhandene Schäden

1 **Tür VR**

Art der Beschädigung: Kratzer,
Art der Reparatur: Lackieren





Akzeptierte Gebrauchsspuren

2 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Steinschlag,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur






3 **Stoßstange V**

Art der Beschädigung: Steinschlag,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur





4 **Stoßstange H**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur



