CarOnSale

Volkswagen Crafter Kasten 30 mittellang FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2022	153.645km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter Kasten 30 mittellang FWD [DE - Ka4 30 2.0 TDI EU6d, FWD (EURO 6d), 2021 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZN9030611	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.645km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 226g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**135 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag Lampe aktiv. Türkontaktschalter Schiebetür rechts defekt.

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fahrzeug ist vormakiert.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserievariante: Normaldach
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- LKW-Zulassung
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Stoßfänger vorn in Grau
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Radstand 3640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Verzurrösen Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung

Sonderausstattung


- Ablage-Paket 2
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rückfahrkamera
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Handschuhfach abschließbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZSYZN9030611

CarOnSale






LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
bei km 145937
Shell Helix 04-03-26
SAE
5w30
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL








RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Funktion eingeschränkt. Fahrweg kontrollieren!




VOLKSWAGEN




WV1ZZZSYZN9038611
VOLKSWAGEN VW
SYN1E
SYBA4ADNAEV3
NN300N5FM6AX0822C4BKMC3DO
OVW
CRAFTER
VOLKSWAGEN-VW
Van
Diesel
Bei werkseitig montierter AHK ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi


KREIS UNNA
DER LANDRAT
59423 UNNA
VOLKSWAGEN

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Emblem fehlt und Schloss defekt



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)