CarOnSale

Mercedes-Benz A 180

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	95.430km	136 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 [DE - LimS5 A 180 EU6d, 2019 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K1770841N247146	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 95.430km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.194km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Ungarn
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Anderer Schaden	⚠ 5 mm Anderer Schaden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	780 µm ⚠
Seitenteil hinten links	380 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	740 µm ⚠
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,3 Ltr. - 100 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS - UNILACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Regen-/Lichtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenhimmel schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Sonderlackierung Uni
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1829
W1K1770841N247146
1880 kg
3360 kg
1- 1035 kg
2- 905 kg
Mercedes-Benz
696
TYP: FZA
PZ: X
ED: 10 %
Made in Hungary

CarOnSale






AUTO

Straße nicht erfasst
14:10

Hinten






P.1 1332 CM3
P.2 131 KW
P.3 Benzin
P.5 28291492657622
G 1331 KG
R 18 PERETE
F.1 1880 KG
V.9 15
K 21MG-105-369-018
S.1 5
I 2021.07.28.
S.2
0 0.1
0.2
(0)
(1)
(2)
(3)
Q
2021



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Anderer Schaden): Felge ist matt lackiert statt wie die vorderen Felgen glanzgedreht




- Rad (Anderer Schaden): Felge ist matt lackiert statt wie die vorderen Felgen glanzgedreht



- Rad (Anderer Schaden): Felge matt lackiert statt wie die vorderen glanzgedreht



- Rad (Anderer Schaden): Felge matt lackiert statt wie die vorderen glanzgedreht



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Anderer Schaden): Schleifspuren und Spachtelriefen erkennbar



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Anderer Schaden): Schleifspuren und Spachtelriefen erkennbar



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Excenterschleifspuren im Lack



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Excenterschleifspuren im Lack



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Excenterschleifspuren im Lack



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Excenterschleifspuren im Lack



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Excenterschleifspuren im Lack

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)