CarOnSale

Toyota Yaris Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



06/2015	74.317km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Comfort [DE - LimS5 1.0 Dual-VVTi EU6, Comfort, 2014 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKL3D340A159918	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.317km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 48.370km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Innenausstattung: Aluminium / Chrom
- Klimaanlage
- Kühlergrill mit Chromrand
- Projektor-Scheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER RED V

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL KSP130L-CHMNKW
924

CarOnSale


CarOnSale




VERBANDTASCHE 3-TEILIG


TOYOTA VERTRAGSHÄNDLER
TOYOTA SERVICE CENTER
Kfz-Meister Dieter Mews







16.06.2015
5013
AHE00042
AP
VNKKL3D340A159918
TOYOTA
XP13M(A)
KSP13F(ME)
KSP130L-CHMNKW(IH)
TOYOTA YARIS
TOYOTA EUROPE (B)
PZ.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007+136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
1KR
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.06.2015*
ROT
e11*2007/46*0152*07
27.06.2014


toyota

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)