CarOnSale

Mercedes-Benz 110/114 CDI FWD lang PRO

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	150.228km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 110/114 CDI FWD lang PRO [DE - Ka4 114 CDI EU6d-T, FWD lang Pro, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V44760313883344	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 150.228km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.749 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 147.638km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	320 µm ⚠
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 185 A
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Modellpflege
- Motor 1,7 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Pro
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Verkleidung Fenstersäulen
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Servolenkung

Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Laderaumleuchte LED
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Parktronic-System (PTS)
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Park-Paket
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Holzfussboden im Laderaum
- Rückfahrkamera
- Kraftstofftank: vergrößert
- Raucher-Paket
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















959.5
150228





MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0458
W1V44760313883344
2800 kg
4800 kg
1- 1490 kg
2- 1490 kg

CarOnSale









Vito



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)