CarOnSale

Ford Focus Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



08/2006	217.795km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Sport [DE - Kb5 1.6 Ti-VCT, Sport, 2006 - 2006]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0WXXGCDW5K52422	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 217.795km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2006	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Sportsitze vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Klimaanlage
- Wegfahrsperre
- Getriebe 5-Gang
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Schutzleisten Stoßfänger
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Bordcomputer
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Zentralverriegelung
- Servolenkung, elektro-hydraulisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW Ti-VCT KAT
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Türgriffe außen lackiert
- Verglasung getönt
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Reserverad als Notrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Frontscheibe heizbar
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Metallic-Lackierung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















SONY

FORD
"WF0WXXGCDW5K52422"
1825 kg
3025 kg
895 kg
1890 kg
DA3


CarOnSale






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)




- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schimmel



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)