# WAUZZZFW6N7000478

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Halter** | | **Besichtigungszustand** | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| **Kennzeichen** | | **Laufleistung (abgelesen)** | 45.760 km |
| **Hersteller** | Audi | **Restlauf bis Service** | 20 Tag(e) |
| **Typ/Modell** | e-tron GT | **HU (abgelesen aus ZBI)** | 11/2026 |
| **Vehicle Identification number** | WAUZZZFW6N7000478 | **Leistung** | 140 kW |
| **Erstzulassung** | 25.06.2021 | **Polster/Farbe** | Leder / Schwarz |
| **Letzte Wartung** | 11/2024, 36.544 km | **Lackierung** | Grau |
| **Kraftstoffart** | Elektro | **Getriebe** | Automatik |

## Erstbewertung

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Kosten (netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stossfänger hinten | Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung | |
| 2 | Sonstiges | Inspektion/Wartung (Demnächst) - fällig - durchführen | |
| 3 | Tür vorn links | Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren | |
| 4 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten links (Sichtlich Bearbeitet) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern | |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Kosten (netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Verglasung | Frontscheibe (Ohne Rissbildung) - Steinschlag - kein Abzug | 0,00 € |
| 2 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug | 0,00 € |
| 3 | Tür vorn rechts | Tür - Delle(n) - kein Abzug | 0,00 € |
| 4 | Stossfänger vorn | Stossfänger vorn (Unterseite) - verkratzt / verschürft - kein Abzug | 0,00 € |

### Fehlteile

| Fehlteil | Kosten (netto) |
|---|---|

### Vorschäden

| Nr. | Vorschaden | Schadenshöhe (netto) | Wertminderung |
|---|---|---|---|
| 1 | Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 26.09.2022 | | |
| 2 | Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden | | |

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort | Wertminderung |
|---|---|---|
| 1 | Kotflügel links, Motorhaube, Stoßfänger vorne, Tür vorne links | |

## Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265/35 R21 101Y | Goodyear | Sommerreifen | 4mm - 4mm | i.O. | i.O. |
| 2 | 305/30 R21 104Y | Goodyear | Sommerreifen | 5mm - 5mm | i.O. | i.O. |

## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245/45 R20 103V | Pirelli | Winterreifen | 6mm - 6mm | i.O. | i.O. |
| 2 | 285/40 R20 108V | Pirelli | Winterreifen | 6mm - 6mm | i.O. | i.O. |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

- Fzg weist dem Alter/ Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
- Komfortelektronik bedingt überprüft.
- Ausstattungumfang und Historie Online geprüft
- Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung nicht gewaschen, Folgekosten möglich

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller** | Audi | **Besichtigungszustand** | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| **Typ/Modell** | e-tron GT | **Laufleistung (abgelesen)** | 45.760 km |
| **Vehicle Identification number** | WAUZZZFW6N7000478 | **Erstzulassung** | 25.06.2021 |

## Schadenzusammenfassung

| Schadenklasse | Rep.Kosten |
|---|---|
| Beschädigungen | |
| Gebrauchsspuren | |
| Fehlteile | |
| Gesamtsumme (ohne Mwst.) | |
| **Mwst. (19%)** | |
| **Gesamtsumme (inkl. Mwst.)** | |

## Lackschichtdicke

| Nr. | Ort | Messung |
|---|---|---|
| 1 | Dachholm links | 111 µm |
| 2 | Dachholm rechts | 103 µm |
| 3 | Heckklappe/-tür | 112 µm |
| 4 | Kotflügel links | 174 µm |
| 5 | Kotflügel rechts | 112 µm |
| 6 | Motorhaube | 232 µm |
| 7 | Seitenwand links | 119 µm |
| 8 | Seitenwand rechts | 109 µm |
| 9 | Tür hinten links | 114 µm |
| 10 | Tür hinten rechts | 106 µm |
| 11 | Tür vorne links | 271 µm |
| 12 | Tür vorne rechts | 113 µm |

**Angaben zum Auftrag:**
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

**Fahrzeug-Identifizierung:**
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

**Allgemeinzustand:**
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos




**Abbildung 1:** Schräg vorne (links)



**Abbildung 2:** Schräg hinten (rechts)




**Abbildung 3:** Innenraum




**Abbildung 4:** Kombiinstrument





**Abbildung 5:** Kombiinstrument




**Abbildung 6:** FIN





**Abbildung 7:** Dokumente




**Abbildung 8:** Sonstiges




**Abbildung 9:** Sonstiges




**Abbildung 10:** Sonstiges



**Abbildung 11:** Sonstiges



**Abbildung 12:** Sonstiges



**Abbildung 13:** Sonstiges



**Abbildung 14:** Sonstiges



**Abbildung 15:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Sichtlich Bearbeitet) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Sichtlich Bearbeitet) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern