CarOnSale

BMW 2.2 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



01/2005	172.497km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2.2 i [DE - Ca2 2.2 i, 2006 - 2006]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBABT11060LN56006	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.497km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.171 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 130.600km	LETZTER SERVICE AM 02/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 214g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Drehzahlmesser
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Motor 2,2 Ltr. - 125 kW 24V KAT
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 2-türig
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Leuchtweitenregelung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Bordcomputer
- CD-Wechsler
- Diebstahl-Warnanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Open-Air-Paket
- Raucher-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Klimaanlage
- Windschutz (Cabrio)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made by BMW
Z4 roadster
22 6S 1
472/7
1.0
sterlinggrau-metallic
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBABT71060LN56004
1550 kg
0 kg
780 kg
820 kg




CarOnSale


CarOnSale









Nachweis betriebsabhängiger Wartung
Oservice
Inspektion I
Inspektion II
Luftfiltereinsatz
Dieselkraftstofffilter
130600
LAZA-AUTOMOBILE
Inh. Abed Raouf
34393 Grebenstein
Datum, Stempel, Unterschrift

Nachweis betriebsabhängiger Wartung
Übergabedurchsicht
nach Werksvorschrift durchgeführt
BMW AG
Werk 1.2
Sonderablauf
Dienstfahrzeug
25304
31 Jan. 2005
Bayerische Motoren Werke
Datum, Stempel, Unterschrift



28.01.2005
WBABT11060LN56006
Z4 2.2i
BAYER.MOTWERKE-BMW
PERSONENKRAFTWAGEN
OFFEN
EURO 4
BENZIN
ZU O 1/O 2:KEINE*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)